

Wood-Mizer®

Ohutus, kasutamine, hooldus ja varuosade kataloog

Tööstuslik teritusseade

BMS500 Vers. A1.08

BMS600 Vers. A1.07



Ohutus on meie eesmärk number üks! Enne seadme kasutamist, seadistamist ja/või hooldust lugege läbi kogu ohutusteave ning kõik juhised ja veenduge, et saate nendest aru.

Sisukord

Osa-Lehekülg

| | | |
|--------------|--|------------|
| OSA 1 | OHUTUS JA ÜLDTEAVE | 1-1 |
| 1.1 | Elektriohutus..... | 1-2 |
| 1.2 | Saelindi käsitsemine | 1-2 |
| 1.3 | Seadme kasutamine | 1-2 |
| 1.4 | Terituspingi osad | 1-3 |
| 1.5 | Üldmõõtmed..... | 1-4 |
| 1.6 | Müratase | 1-5 |
| 1.7 | Mootori tehnilised andmed..... | 1-5 |
| 1.8 | Tehnilised andmed..... | 1-6 |
| 1.9 | Juhtpaneeli osad..... | 1-7 |
| 1.10 | Ohutussiltide kirjeldus..... | 1-10 |
| OSA 2 | TÖÖLERAKENDAMINE JA KASUTAMINE | 2-1 |
| 2.1 | Masina käivitamine | 2-1 |
| 2.2 | Saelindi tugiõlgade paigaldamine..... | 2-3 |
| 2.3 | Saelindi kõrguse reguleerimine | 2-5 |
| 2.4 | Teritusketta paigaldamine | 2-6 |
| 2.5 | Saelindi paigaldamine | 2-6 |
| 2.6 | Hambarinna teritamise seadistamine | 2-7 |
| 2.7 | Teritussügavuse seadistamine | 2-9 |
| 2.8 | Jaotusõla töökäigu reguleerimine | 2-10 |
| 2.9 | Õlivoo reguleerimine..... | 2-11 |
| 2.10 | Etteandekiiruse reguleerimine | 2-11 |
| 2.11 | Saelindi teritamisest keeldumine..... | 2-11 |
| 2.12 | Teritusseadme töö..... | 2-12 |
| 2.13 | Väljalülitamine | 2-12 |
| 2.14 | 3" saelindi toe seadistamine (valikuline)..... | 2-13 |
| OSA 3 | DETALIDE ASENDAMINE | 3-1 |
| 3.1 | Teritusketta asendamine | 3-1 |
| 3.2 | Õlinivoo | 3-1 |
| 3.3 | Teritusketta völli laagrid..... | 3-1 |
| OSA 4 | TERITUSPINGI ETTEVALMISTAMINE VORTEXI SAELINTIDE TERITAMISEKS | 4-1 |
| 4.1 | Teritusketta ja õlitusseadme vahetamine | 4-1 |
| 4.2 | Nuki vahetamine..... | 4-4 |
| 4.3 | Saelindi tõukuri reguleerimine | 4-7 |
| 4.4 | Terituspingi pea reguleerimine..... | 4-7 |

Sisukord

Osa-Lehekülg

| | | |
|------------------|--|------------|
| OSA 5 | HOOLDUS JA RIKETE KÕRVALDAMINE | 5-1 |
| 5.1 | Terituspingi hooldus..... | 5-1 |
| 5.2 | Näpunäited terituspingi teritamiseks | 5-2 |
| 5.3 | Veorihma pingsus | 5-2 |
| 5.4 | Loenduri veaotsing | 5-4 |
| OSA 6 | RIHTIMINE | 6-1 |
| 6.1 | Teritusseadme rihtimine | 6-1 |
| 6.2 | Teritusseadme pea peatamise reguleerimine | 6-4 |
| OSA 7 | SAELINDI KÄSITSEMINÉ | 7-1 |
| 7.1 | Saelindi kokkukerimine..... | 7-1 |
| 7.2 | Saelindi lahtikerimine..... | 7-3 |
| 7.3 | Saelindi ümberpööramine | 7-5 |
| 7.4 | Saelintide ladustamine..... | 7-7 |
| SECTION 8 | REPLACEMENT PARTS | 8-1 |
| 8.1 | How to use the Parts List..... | 8-1 |
| 8.2 | Sample Assembly | 8-1 |
| 8.3 | Stand Assembly | 8-2 |
| 8.4 | Cover Assembly | 8-4 |
| 8.5 | Blade Support Assembly | 8-6 |
| 8.6 | Additional Blade Support Assembly (Option) | 8-7 |
| 8.7 | Rear Blade Guide (Option)..... | 8-8 |
| 8.8 | Side Blade Guide (Option) | 8-9 |
| 8.9 | Electric Box | 8-10 |
| 8.10 | Control Panel | 8-11 |
| 8.11 | Coolant Tank | 8-12 |
| 8.12 | Mounting Plate | 8-13 |
| 8.13 | Sharpener Head | 8-14 |
| 8.14 | Cam & Index Arm Drive Assembly | 8-17 |
| 8.15 | Sharpener Head Lever | 8-19 |
| 8.16 | Clamp and Coolant Wiper | 8-20 |
| 8.17 | Deburr Assembly..... | 8-22 |
| 8.18 | Magnetic Filter | 8-24 |
| 8.19 | Magnetic Filter (BMS600 Sharpener) | 8-26 |
| 8.20 | Alignment Tool & Blade ProfileTemplate | 8-27 |
| 8.21 | Decal Kit..... | 8-28 |
| 8.22 | 3" Blade Supports Kit (Option) | 8-29 |
| 8.23 | Table Extensions Kit (BMS600 Option) | 8-32 |

OSA 1 OHUTUS JA ÜLDTEAVE

 See sümbol juhib teie tähelepanu isikliku ohutusega seotud juhistele. Järgige kindlasti järgmisi juhiseid. See sümbol kuulub tunnussõna juurde. **OHT** Tähistab otsest ohtlikku olukorda, mille eiramine võib põhjustada surma või raske vigastuse. **HOIATUS** viitab võimalikule ohtlikule olukorrale, mille eiramine võib põhjustada surma või raske vigastuse. **ETTEVAATUST** viitab võimalikule ohtlikule olukorrale, mille eiramine võib põhjustada kerge või keskmise raskusega vigastuse või seadme kahjustuse. Lugege enne seadmega töötamist kõik ohutusjuhised läbi ja järgige kõiki ohutushoiatusi!

 Hoiatusribad on paigaldatud kohtadesse, kus ei piisa ühest ohutussildist. Raske vigastuse vältimiseks hoidke eemale kõikidest seadmetest, mis on märgistatud hoiatusribadeaga.

Lugege enne terituspingiga töötamist kõik ohutusjuhised läbi ja järgige neid. Samuti lugege läbi tootjalt saadud lisakasutusjuhendid ja järgige nendes toodud ohtude, hoiatuste ning ettevaatusega seonduvaid juhiseid.

Kõik ohutuskleebised peavad alati olema puhtad ja loetavad. Vahetage kõik kahjustatud ohutuskleebised välja. See väldib inimeste vigastamist või seadme kahjustamist. Ohutuskleebiste tellimiseks pöörduge kohaliku edasimüüja poole või helistage klienditeeninduse esindajale.

Saatke alati kõik tootmisjäätmeh, sealhulgas prah, jahutusvedelik ja õli, nõuetekohasesse jäätmekätlusesse.

Selles osas on loetletud ohutusjuhised järgmiste toimingute kohta.

- Elektriohutus
- Saelindi käsitsemine
- Seadme kasutamine

1.1 Elektriohutus



OHT! Veenduge, et kõikide elektriseadmete paigaldus-, hooldus- ja/või korrasohiutööd oleks teinud kvalifitseeritud elektrik kehtivate elektrikeskirjade kohaselt.

OHT! OHTLIK PINGE võib põhjustada elektrilööki, põletushaavu või surma. LÜLITAGE ELEKTRITOIDE VÄLJA JA LUKUSTAGE LÜLITI enne hooldustööde tegemist selle seadme üksköik millises piirkonnas. ÄRGE LÜLITAGE toitepinget sisse enne kõikide juurdepääsuks vajalike paneelide tagasipanekut ja kinnitamist.



HOIATUS! Enne seadme juures üksköik milliste hooldustoimingute tegemist lülitage alati toiteallikas elektrikapis oleva lahklülitiga kaudu välja ja tömmake pistik pistikupesast välja.

1.2 Saelindi käsitsemine



HOIATUS! Saelintide käsitsemisel kandke alati kindaid ja kaitseprille. Hoidke kõik kõrvalised isikud eemal piirkonnast, kus toimub saelintide painutamine või teisaldamine (vähemalt 4 m).

1.3 Seadme kasutamine



OHT! Veenduge, et kõik kaitsmed ja katted oleksid enne terituspingi kasutamist tagasi pandud ning kõvasti kinnitatud. Vastasel juhul võivad tagajärjeks olla rasked vigastused.

OHT! Hoidke selle seadmega töötamisel kõik isikud liikuvatest osadest eemal. Vastasel juhul võivad tagajärjeks olla rasked vigastused.

OHT! Hoidke alati käed liikuvast saelindist eemal. Vastasel juhul võivad tagajärjeks olla rasked vigastused.




HOIATUS! Kandke seadmega töötamise ajal alati kaitseprille, kuulmis- ja hingamisteede kaitsevahendeid ning turvajalanõusid. Vastasel juhul võivad tagajärjeks olla rasked vigastused.

HOIATUS! Ärge kandke seadmega töötamisel avaraid rõivaid ega ehteid. Vastasel juhul võivad tagajärjeks olla rasked või eluohlikud vigastused.

HOIATUS! Terituspingiga ei tohi töötada isikud, kes on allergilised ACP-1 õli või selle aurude suhtes.

1.4 Terituspingi osad

Vt joonist 1-1. Allpool on näidatud tööstusliku terituspingi BMS500/BMS600 peamised osad.



JOONIT 1-1


1.5 Üldmõõtmel

Vt tabelist 1-1. Allpool on toodud terituspingi BMS500/BMS600 üldmõõtmel (saelindi tugiõlgadeta).

| Mudel | Pikkus | Laius | Kõrgus |
|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| BMS500/BMS600 | 865 mm (34") | 1202mm (47,32") | 1476mm (58,11") |

TABELIT 1-1

Vt joonist 1-2. Alloleval joonisel on toodud terituspingi BMS500/BMS600 üldmõõtmel koos paigaldatud tugiõlgadega saelindi jaoks.



JOONIT 1-2

1.6 Müratase

Vt tabelist 1-2. Allolevas tabelis on toodud terituspingi BMS500/BMS600 genereeritava müratase¹.

| | Max müratase |
|---------------|--------------|
| BMS500/BMS600 | 80 dB(A) |

TABELIT 1-2

1.7 Mootori tehnilised andmed

Vt tabelist 1-3. Allpool on toodud teritaja mootori tehnilised andmed.

| Tüüp | Tootja | Mudel | Võimsus | Muud andmed |
|---------------|--------------|----------|---------|-------------|
| Elektrimootor | Besel, Poola | Sh7IX-2C | 0,75 kW | 2820 p/min |

TABELIT 1-3

Vt tabelist 1-4. Allolevas tabelis on toodud andmed toitepinge kohta.

| Terituspingi tüüp | Pinge | Voolutugevus/sagedus |
|--------------------------------|--|------------------------------------|
| BMS500AU BMS600AU | 1 × 230 V [L1 + N (L1 = 230 V, N – neutraaljuht)] 1 × 230 V [L1 + L2 (230 V faasidevaheline pingi)] | 18A @ 50/60Hz 22A @ 50/60Hz |
| BMS500B (S/U) BMS600B (S/U) | 3 × 230 V | 12A @ 50/60Hz 16A @ 50/60Hz |
| BMS500C (S/U) BMS600C (S/U) | 3 × 460V | 5,5A @ 50/60Hz 8,5A @ 50/60Hz |
| BMS500H (S/U) BMS600H (S/U) | 3 × 400V | 10,5A @ 50/60Hz 11,5A @ 50/60Hz |

TABELIT 1-4

1. Möödetud väärtsused vastavad emissiooniväärtusele, mis ei pruugi tingimata kokku langeda töökohal valitsevate väärustega. Kuigi emissiooniväärtuste ja töökeskkonna ohutute müratasemete vahel on seos, ei saa selle alusel kindlalt otsustada, millised kaitseabinöud on vajalikud. Tegurid, mis mõjutavad töö ajal toimivat mürataset, hõlmavad muu hulgas ruumi parameetreid ja teiste müraallikate parameetreid, näiteks lähedal olevate masinate arvu ning nendega tehtavaid töid. Samuti võib lubatav müratase olla riigiti erinev. See teave võimaldab masina kasutajal ohte ja riske paremini kindlaks määrata.

1.8 Tehnilised andmed

Vt tabelist 1-5. Allolevas tabelis on toodud terituspingi BMS500/BMS600 tehnilised andmed.

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Saelindi maksimaalne laius | 76 mm (3") |
| Teritusketta peavölli pöörlemiskiirus | 4280 p/min |
| Etteandekiirus | 0–64 hammast minutis |
| Jahutusvedeliku paagi maht | 15 l (3 gallonit) |
| Nukkmootori võimsus | 0,25 kW |
| Koguvõimsus | 1,2 kW |
| Terituspingi mass | 270 kg (595 lb) |

TABELIT 1-5

Vt tabelist 1-6. Allolevas tabelis on toodud jahutusvedeliku tehnilised andmed.

| Õli tüüp | Tootja | Külmumispunkt | Leekpunkt | Isesüttimistemperatuur | Viskoossus |
|---------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---|
| ACP-1E ¹ | Orlen ² | –20 °C (–4 °F) | Üle 140 °C (284 °F) | 250 °C (482 °F) | 18–20 cSt (1,8–2*10 ^{–5} m ² /s) temperatuuril 40 °C (5,905 ft/s temperatuuril 104°F) |


TABELIT 1-6

¹ Saastunud õli tuleb saata jäätmekätlusesse kohaldatavate riiklike ja kohalike eeskirjade järgi.

² Te võite kasutada ka teise tootja õli, kuid see peab vastama ülaltoodud spetsifikatsioonile.

1.9 Juhtpaneeli osad

Vt joonist 1-3. Allpool on toodud juhtpaneeli osad ja nende kirjeldus.



JOONIT 1-3

- Hädaseiskamisnupp**
Lülitab välja kogu terituspingi töö.

Vajutage sellele nupule kogu seadme töö väljalülitamiseks. **MÄRKUS**. Pärast aktiveerimist tuleb hädaseiskamisnupp lähestada, alles siis saab terituspingiga uuesti töötada. Lähtestamiseks pöörake nuppu vastupäeva ja laske lahti.

- Skaala etteandekiiruse valimiseks**
Reguleerib nuki pöörlemiskiirust, see tähendab minutis teritatavate hammaste arvu.

Pöörake skaalat vajaduse järgi, et suurendada või vähendada nuki kiirust.

■ Lülitin nukkmootori käivitamiseks/seiskamiseks

Nukk- ja jaotusõla mootori käivitamiseks vajutage nukkmootori käitus-/seiskamislülitil olevale poolele „START“. **MÄRKUS.** Enne nukkmootori käivitamist viige ettenihkekiiruse skaala asendisse „0“.

Nukkmootori väljalülitamiseks ja saelindi vabastamiseks vajutage nukkmootori käitus-/seiskamislülitil olevale poolele „STOP“.

■ Lülitin teritaja mootori käivitamiseks/seiskamiseks
Käivitab/seiskab lihvija mootori.**■ Õlivoo käitus-/seiskamisnupp**
Käivitab/seiskab jahutusvedeliku pumba mootori.**■ Hambaloendur**
Seadistab/hoiab teritatavate hammaste ja teritustsüklike arvu.


Näidikul kuvatakse saelindi jaoks eelnevalt seadistatud teritatavate hammaste arv. Vastava arvu seadistamiseks kasutage näidikuakna all olevaid nuppe „UP“ (ÜLES) ja „DOWN“ (ALLA). Kui teritustsükkel on käivitatud (teritustsükli käitusnupust), siis kuvatakse näidikul juba teritatud hammaste arv. Pärast hammaste jaoks seadistatud arvuni jõudmist kuvatakse „End“ (Löpp) ja hambaloendur tuleb enne terituspingi uut käivitamist lähtestada. Lähtestamiseks vajutage nuppu „RESET“. Kui teil on vaja saelinti teritada üle ühe korra, siis seadistage enne käivitamist nupu „CYCLE“ abil tsüklite arv (näiteks kui soovite seadistada kolm tsüklit, siis vajutage nuppu „CYCLE“ kolm korda). Diagnostikanuppu „F“ kasutatakse loenduri väljundite kontrollimiseks. Diagnostikatoimingu alustamiseks vajutage nuppu „F“ ja hoidke seda all. Kui toiming on lõppenud, läheb loendur üle tavarežiimi.

■ Lahklülit (asub elektrilisel peakapil)
Lahutab/ühendab seadme ja toiteallika.

Kogu elektrivarustuse väljalülitamiseks hoolduse ajaks, mil terituspink ei kasutata, keerake lülitit horisontaalasendisse („0“ – OFF (VÄLJAS)). **MÄRKUS.** Enne elektrikapi ukse avamist keerake lahklülitit asendisse „0“.

Seadme elektritoite taastamiseks keerake lülitit vertikaalasendisse („1“ – ON (SEES)).

Vt joonist 1-4. Aloleval joonisel on näidatud terituspingi elektrikapil olev lahklülit.




IS203_032

JOONIT 1-4


1.10 Ohutussiltide kirjeldus

Vt tabelist 1-7. Allolevas tabelis on toodud terituspingil BMS500/BMS600 olevate hoiatavate piktogrammide ja teabekleebiste kirjeldused.



TABELIT 1-7

| Kleebis | Kleebise nr | Kirjeldus |
|---|-------------|--|
|  S10364-P2 | S10364-P2 | „Ohtlik pinge“ |
|  086362 | 086362 | Üldine hoiatussümbol |
|  096317 | 096317 | ETTEVAATUST! Lugege enne seadme kasutamist kasutusjuhend hoolikalt läbi. Järgige terituspingiga töötamisel kõiki ohutusjuhiste ja -eeskirjade nõudeid. |

TABELIT 1-7

| | | |
|---|-----------|--|
|  | 099220 | Sulgege enne seadme käivitamist kõik kaitsepiirded ja -katted. |
|  | 095961 | Kasutage öli ACP-1. |
|  | S12004G-1 | Kandke terituspingiga töötamisel alati kaitseprille! |
|  | 512107 | ETTEVAATUST! Kandke saekaatriga töötamisel alati kaitsekindaid |
|  | 501467 | Määrimiskohad. |

TABELIT 1-7

| | | |
|--|---------|---|
|  | S20097K | Mootori pöörlemissuund – 4280 p/min |
|  | P85070 | CE ohutussertifikaat |
|  | 524490 | Puhastage terituspinki iga 8 tunni järel. |

OSA 2 TÖÖLERAKENDAMINE JA KASUTAMINE


2.1 Masina käivitamine



OLULINE! Enne teritusseadme kasutamisega alustamist on vaja teha järgmised toimingud.

- Võtke seade kaubaaluselt maha.

Vt joonist 2-1.




JOONIT 2-3

- Kinnitage teritusseade põranda külge, kasutage selleks jalgades olevaid montaažiavasid.
- Teritusseade saab töötada üksnes koos õliudu äratõmbesüsteemiga.
- Seadet võib kasutada üksnes katusega kaetud kohas.
- Seadet võib kasutada temperatuurivahemikus 5 °C kuni 40 °C (41 °F kuni 104 °F) ja kuni 80% õhuniiskuse tingimustes.

- Teritusketta jahutamiseks kasutage üksnes öli, mis vastab spetsifikatsioonile: [Vt tabelit 1-6](#). Ärge kasutage mingeid muid vedelikke, näiteks vett.

- Alloleval joonisel on näidatud teritusseadet kasutava töötaja asukoht.

Vt joonist 2-2.



JOONIT 2-3

- Kasutaja peab teritusseadmega töötamisel alati kandma kaitseprille ja kaitsekindaid.
- Teritusseadme ümber peab olema vähemalt 70 cm (27,56") laiune vaba ruum.
- Elektrivarustuse peab ühendama kogenud elektrik. Toiteallikas peab vastama allolevas tabelis toodud spetsifikatsioonile.

| Teritusseadme tüüp | Pinge | Sulavkaitse [A] | Traadi soovitatav ristlõige |
|--------------------------------|--|-----------------|---|
| BMS500AU BMS600AU | 230 V [L1 + N (L1 = 230 V, N – neutraaljuht)] 230 V [L1 + L2 (230 V faasidevaheline pinge)] | 10 A | minimaalselt 1,5 mm ² (min 15 AWG) |
| BMS500B (S/U) BMS600B (S/U) | 3 × 230 V | 10 A | minimaalselt 1,5 mm ² (min 15 AWG) |
| BMS500C (S/U) BMS600C (S/U) | 3 × 460V | 10 A | minimaalselt 1,5 mm ² (min 15 AWG) |
| BMS500H (S/U) BMS600H (S/U) | 3 × 400V | 10 A | minimaalselt 1,5 mm ² (min 15 AWG) |

TABELIT 2-1



OHT! Soovitatav on 30 mA GFI (maalühiskaitse) kasutamine.


2.2 Saelindi tugiõlgade paigaldamine

Tööstuslik teritusseade on varustatud saelindi kahe külgmise tugiõlaga, millel on ka juhiksõlmed.

Tugiõlgade paigaldamiseks määrite esmalt nende keermestatud otsad. Seejärel pistke õlad teritusseadme mõlemal küljel olevatesse keermestatud avadesse.

- Kõikides juhiksõlmedes on saelindi postiga tugi, saelindi postita tugi, kaks polti, lukustusmutter ja tiibmutter.


Vt joonist 2-3. Saelindi tugijuhiksõlmede paigaldamiseks ühendage need kõik ümber saelindi ühe tugiõla. Post peab joonisel kujutatu kohaselt jääma väljapoole. Ühendage sõlme mõlemad osad kaasasolevate kuuskantpeapoltega. Polt saelindi tugijuhiksõlme kuusnurkselt küljelt (need kuusnurksed avad hoiavad ära paigaldatud poltide pöörlemise). Keerake polt lukustusmutriga kõvasti kinni. Ülemise poldi kinnikeeramiseks kasutage tiibmutrit.



JOONIT 2-3

- Kallutage saelindi vasakul tugiõlal olevat juhikut veidi tahapoole, teritusseadme tagaosa suunas. Kallutage saelindi paremal tugiõlal olevat juhikut veidi ettepoole, teritusseadme esiosa suunas.
- Saelindi tugijuhiksõlme saab olenevalt saelindi pikkukest panna saelindi juhikõlal ükskõik millisesse kohta. Saelindi tugiõlgu saab vajaduse korral reguleerida horisontaalsuunas. Saelindi kõiki tugiõlgu saab reguleerida üles- või allapoole, olenevalt saelindi laiusest.

Vt joonist 2-4.



IS203_004


JOONIT 2-4

2.3 Saelindi kõrguse reguleerimine

Teritusseade BMS500/BMS600 on varustatud sõlmega saelindi kõrguse reguleerimiseks, mis võimaldab kõrguse sujuvat reguleerimist 1" (25 mm), 1 1/4" (31,25 mm), 1 1/2" (37,5 mm), 1 3/4" (43,75 mm), 2" (50 mm) ja 3" (75 mm) laiuste saelintide korral.

Saelindi paigaldamiseks vabastage saelindi kinnitusklamber, selleks lükake klambri käepidet allapoole.

Vt joonist 2-5. Pange saelint saelindi kõrguse reguleerimiskruvide tihvtidele nii, nagu see on näidatud alloleval joonisel. Kasutage saelindi kõrguse reguleerimiseks saelindi kõrguse reguleerimiseks möeldud keeratavat nuppu.



JOONIT 2-5



OLULINE! Pärast saelindi kõrguse reguleerimist reguleerige saelindi tugiõlad vajaduse korral vertikaaltasandis nii, et saelint jäääks kogu pikkuses samale kõrgusele.

2.4 Teritusketta paigaldamine

Kasutage Wood-Mizerilt heaksiidu saanud teritusketast. Teritusketta paigaldamiseks tehke järgmised toimingud.

1. Vajutage juhtplokil olevat START-nuppu  ja keerake nuki pööramiseks ettenihkekiiruse valimise skaalat päripäeva.
2. Pöörake nukki seni, kuni teritusseadme pea on täiesti üles tõusnud. Pöörake ettenihkekiiruse valimise skaala nulli ja vajutage STOP-nuppu .
3. Võtke ära teritusketta külgmine kaitse.
4. Võtke spindelvöllilt ära mutter ja teritusketta kinnitusplaat.
5. Demonteerige ölitusseade.
6. Lükake teritusketas spindelvölliile.
7. Pange kohale teritusketta kinnitusplaat.
8. Keerake mutter kinni pingutusmomendiga 44,2 ft-lbs (60 Nm).
9. Pange teritusketta külgmine kaitse tagasi.
10. Paigaldage ölitusseade tagasi.



OHT! Kontrollige, kas kõik kaitmed ja katted on enne teritusseadme kasutamist tagasi pandud ning kõvasti kinnitatud. Vastasel juhul võivad tagajärjeks olla rasked vigastused.

2.5 Saelindi paigaldamine

1. Keerake saelint lahti ja positsioneerige see tagumise tugiõla siseküljel ning külgmistel tugiõlgadel olevate saelindi tugijuhiksõlmede väliskülgedel.
2. Pange saelint saelindi õlieemaldusplaatide ja saelindi kinnitusplaatide vahele.
3. Tehke tugiõlgade ja juhiksõlmede juures viimased vajalikud reguleerimised, et tagada saelindi ühesugune asend saelindi parem- ja vasakpoolset saelindi kõrguse reguleerimistihvil. Jälgige, et saelint ei puudutaks kummagi juhiksõlme põhja.

Jälgige, et juhiksõlmed oleksid saelindi liikumise suunas veidi kaldu.

4. Pöörake kraatide eemaldussõlme pöördhoob asendisse, mille karbiidlöikeplaat puudutab saelinti.


2.6 Hambarinna teritamise seadistamine

Teritusseadme töötamisel nukk pöörleb ja põhjustab jaotusõla kokkupuute hambaga ning lükkab selle asendisse teritusketta all. Jaotusõlga saab reguleerida nii, et see jätab hamba terituskettaga lähemale või sellest kaugemale, mistöttu toimub hambarinna teritamine suuremas või väiksemas ulatuses.

1. Enne hambarinna asendi seadistamist kontrollige, kas nukkmootor ja teritusseadme mootor on välja lülitatud ning ettenihkeiiruse reguleerimisskaala on asendis „0“.
2. Tõstke terituspea käsitsi üles.
3. Pöörake nukkmootori völli. Suurendage aeglaselt ETTEANDEKIIRUST (FEED RATE) seni, kuni järgmine hammas on teritusketta all.
4. Laske terituspea alla ja kontrollige, kas teritusketas puudutab kergelt hambarinda kogu ulatuses kuni hamba tipuni.
5. Lülitage teritusseadme mootor sisse.


Vt joonist 2-6. Kui hambarinda teritatakse liiga vähe, siis pöörake hambarinna teritamise reguleerimishooba väljapoole, teisest hoovast eemale. Kui hambarinda teritatakse liiga palju, siis pöörake hambarinna teritamise reguleerimishooba sisepoole, teise hoova suunas.

6. Kontrollige hambarinna teritamist järgmise hamba puhul ja reguleerige vajaduse korral.



JOONIST 2-6

Vt joonist 2-7. Aloleval joonisel on näha teritusketta õige asend teritatava saelindi suhtes.




JOONIST 2-7

2.7 Teritussügavuse seadistamine

Hamba kõrgus määrab selle, kui palju materjali eemaldatakse saelindi hambavahest. Terituspea on tehases reguleeritud nii, et teritusketas jäääb saelindi kinnitusklambrist **2,0–3,0 mm (0,079“–0,12“)** kõrgemale. Hambavahe teritussügavuse reguleerimiseks kasutage aloleval joonisel näidatud saelindi kõrguse reguleerimisnuppu.

Vt joonist 2-8.



JOONIST 2-8

Teritamise ajal kontrollige hambavahe sügavust kaks või kolm korda. Te peate nägema puast metallpinda teritatud hamba juures kogu hambavahe ulatuses. Kui see ei ole nii, siis katkestage teritamine ja reguleerige vajaduse korral teritussügavust.

OLULINE! Pärast ükskõik millist reguleerimist alustage saelindi teritamist uuesti ja teritage see sümmeetria tagamiseks kogu ulatuses.


MÄRKUS: Teritussügavusele võib mõju avaldada teritusketta üleminek saelindi keevisõmblusest.

2.8 Jaotusõla töökäigu reguleerimine

Teritusseadme jaotusmehhanismi reguleerimine oleneb hammaste vahekaugusest saelindil. Reguleerimiseks viige teritusseadme õlal olev töökäigu reguleerimisplaat sobivasse asendisse. Keerake lahti kuuskantpesapeakruvid, mis kinnitavad plaadi nuki külge, keerake ära jaotusmehhanismi völli, pöörake nukk asendisse, kus plaadil olev asjakohane märgis langeb kokku nukil oleva märgisega, pange töökäigu reguleerimisplaadi kinnituskruvid tagasi ja pange jaotusmehhanismi völli sellesse avasse, mis on kõige lähemal töökäigu märgis-/reguleerimisplaadi kinnituskruvile. Jaotusõlga saab reguleerida järgmiste hambavahede jaoks:

| Hambavahe |
|------------------|
| 0,5" / 12,7 mm |
| 0,656" / 16,7 mm |
| 0,75" / 19 mm |
| 0,875" / 22,2 mm |
| 1" / 25,4 mm |
| 1,125" / 28,6mm |

TABELIT 2-2



IS203_031_A

JOONIT 2-9

Ülaltoodud joonisel on näha töökäigu reguleerimisplaadi korrektna asend 0,875" (22,2 mm) hambavahega saelintide jaoks. (Reguleerimisplaadil olev märgis langeb kokku nukil oleva märgisega.) Iseloomulik märgis ja punase värviga tähistatud avad on möeldud kasutamiseks 1,125" (28,6 mm) hambavahega saelintide korral.



ETTEVAATUST! Nukil olev märgis on sättepunkt nukil oleva töökäigu reguleerimisplaadi asendi seadistamiseks olenevalt saelindi hambavahest.

2.9 Õlivoo reguleerimine

Saelindile õlivoo suunamiseks kasutage õlivoo käivitus-/seiskamisnuppu.

2.10 Etteandekiiruse reguleerimine

Nuki kiirust saab reguleerida juhtpaneelil oleva ettenihkekiiruse skaala abil (Table 1-3 on page 5). Teritustsükli ajal reguleerige nuki liikumiskiirus selliseks, et see on suurim võimalik kiirus, mis veel ei põhjusta saelindi „kõrbemist“.

MÄRKUS: Kõik seadmed tuleb hoolduse ajal seadistada maksimaalsele kiirusele 40 pööret minutis.

2.11 Saelindi teritamisest keeldumine

Mõnikord ei ole võimalik saelinti uuesti teritada. Saelindi teritamisest keeldumise põhjuste hulka kuuluvad:

- saelint on keerduus (saelindis on liigsed pinged ja see püüab ise kokku keerduda);
- saelindis puudub järjest kaks või enam hammast;
- saelint on väändes;
- saelint on teritamiseks liiga kitsas (saelinti on juba liiga palju teritatud / saelindilt on eemaldatud juba liiga palju materjali);
- saelint on räsatud vaid ühele poole;
- saelint on tugevasti roostes;
- saelindi hambavahe ei vasta Wood-Mizeri saelintide korral kasutatavale väärtsusele (s.t tegemist on konkurendi tootega).

2.12 Teritusseadme töö

Enne teritustsükli käivitamist tuleb teha järgmised toimingud.

1. Reguleerige saelindi kinnitusklamber vastavaks teritatavale saelindile.
2. Paigaldage vajaduse korral teritusketas ja seejärel paigaldage saelint.
3. Hammaste arvu seadistusnuppu abil seadistage hammaste arv saelindis ja teritustsüklite arv.
4. Reguleerige hambarinna ja hambavahe teritamine.
5. Ärge unustage lähtestada hammaste eelseadistatud arvu (vajutage selleks hambaloenduri lähtestusnuppu).
6. Lülitage sisse õlivoog.
7. Suurendage ettenihkekiirust mõõduka väärtsuseni. See, kui kiiresti te võite teritada, on määratud saelindilt eemaldatava materjali kogusega. Kui teritamiseks on vaja eemaldada palju materjali, siis on parem teritada saelinti vähemal määral kaks korda, mitte aga eemaldada vajalik materjalikogus ühe terituskorraga.

Teritamise ajal kontrollige hambavahe sügavust kaks või kolm korda. Vajaduse korral reguleerige.

OLULINE! Pärast ükskõik millist reguleerimist alustage saelindi teritamist uuesti ja teritage see sümmeetria tagamiseks kogu ulatuses.

OLULINE! Pärast reguleerimist sulgege alati kaitsevahendid.

2.13 Väljalülitamine


Teritusseade lülitub pärast kogu saelindi teritamist automaatselt välja.

Kontrollige saelinti. Vajaduse korral korake teritusprotsessi. Halva profiiliga või halvas seisundis olevad ja teritamist vajavad saelindid võivad vajada teritamist enam kui üks kord.

2.14 3" saelindi toe seadistamine (valikuline)

1. Paigaldage 3" saelindi juhiksõlm (1) teritusseadme paigaldusplaadile (2) ja kinnitage seal seibide (3,4) poltidega allpool näidatud viisil (5).

Vt joonist 2-10.



JOONIT 2-10


TÖÖLERAKENDAMINE JA KASUTAMINE

3" saelindi toe seadistamine (valikuline)

2

2. Positsioneerige saelindi toed teritusseadme paremal ja vasakul küljel. Ühendage ühendusdetaili (1) abil kolme rullikuga varustatud saelindi tugi teritusseadmega.

Vt joonist 2-11.



JOONIT 2-11

3. Positsioneerige kõik saelindi toed nii, et saelint ei oleks liiga lõtv ja saaks teritamise ajal vabalt liikuda.
4. Saelindi toed peavad olema vertikaalsuunas reguleeritud, nii et saelindi alumine serv oleks saelindi kogu pikkuses samal kõrgusel.

OSA 3 DETAILIDE ASENDAMINE

3.1 Teritusketta asendamine

Kontrollige teritusketast tihti ja vajaduse korral asendage. Tööstuslikes teritusseadmetes kasutatavad terituskettad on saadaval ettevõttest Wood-Mizer.

Teritusketas peab olema heas seisundis. Asendage ketas siis, kui see on kulunud, selle servad lägivad ja/või ketas „körvetab“ saelinti. **MÄRKUS:** Terituskettal on CBN-kattekiht (kuubilisest boornitriidist).

1. Enne teritusketta asendamist lülitage seade välja ja lukustage lülitili kaitseks juhusliku sisselülitamise eest.
2. Tõstke lõikepea üles.
3. Võtke ära teritusketta külgmine kaitse.
4. Eemaldage õlitasseeade.
5. Võtke ära teritusketta kinnitusmutter, seib ja teritusketas.
6. Pange uus teritusketas kohale. Pange kohale teritusketta seib ja mutter ning keerake see kinni pingutusmomendiga 44,2 ft-lbs (60 Nm).
7. Paigaldage õlitasseeade. **MÄRKUS:** Kui seadmes on 1 3/16" (30,2 mm) laiune teritusketas, siis paigaldage õlitasseeade nr 101235. Kui teritusketta laius on 1" (25,4 mm), siis kasutage õlitasseadet nr 100805.
8. Pange teritusketta külgmine kaitse tagasi.

3.2 Õlinivoo

Kontrollige perioodiliselt õlinivood. Vajaduse korral lisage öli. Õlinivoo peab vastama õlikogusele vahemikus 8,5–10 liitrit. Kasutage üksnes Wood-Mizerilt heaksidu saanud öli.

Enne taaskasutamist tuleb öli metallipuru eemaldamiseks filtrida.


3.3 Teritusketta völli laagrid

Kontrollige perioodiliselt teritusketta völli laagreid kulumise suhtes ja vajaduse korral asendage. Asendamiseks toimige järgmiselt.



OLULINE! Enne hooldustööde tegemist tuleb toitepinge välja lülitada ja lülitili lukustada kaitseks juhusliku sisselülitamise eest.

Vt joonist 3-1.



JOONIT 3-1

LAAGRITE DEMONTEERIMISEKS

1. Võtke ära teritusketta külgmine kaitse.
2. Demonteerige ölitusseade.
3. Võtke ära teritusketta kinnitusmutter.
4. Võtke ära teritusketas.
5. Keerake välja veorihma kaitsme poldid.
6. Lõdvendage veorihma, liigutage selleks mootorit spindli suunas.
7. Võtke ära mitmesooneline veorihm.
8. Võtke rihmaratas spindlilt ära.
9. Võtke ära ava katte paigaldusmutrid.
10. Võtke ära poldid, millega spindel on kinnitatud seadme korpuse külge.
11. Demonteerige teritusseadme komplektne spindel.

- 12.** Võtke ära kate spindli avalt.
- 13.** Võtke ära välimine lukustusröngas 25Z.
- 14.** Võtke ära sisemine lukustusröngas 62W
- 15.** Demonteerige laagrikerest peavöll.
- 16.** Võtke ära laager 6205.
- 17.** Võtke ära välimine lukustusröngas 30Z.
- 18.** Võtke peavölliilt ära laager 6206.

LAAGRITE PAIGALDAMISEKS:

- 19.** Paigaldage peavölliile uus laager 6206.
- 20.** Paigaldage välimine lukustusröngas 30Z.
- 21.** Paigaldage laagrikeresse peavöll koos laagriga.
- 22.** Paigaldage sisemine lukustusröngas 62W
- 23.** Paigaldage laager 6205.
- 24.** Lukustage see välimise lukustusröngaga 25Z.
- 25.** Lükake ava kate laagrikeresse teritusketta poolsest küljest.
- 26.** Paigaldage komplektne spindel teritusseadme peasse. Keerake spindli poldid kinni pingutusmomendiga 29,5 ft-lbs (40 Nm).
- 27.** Kinnitage ava kate kohale paigaldusmutritega.
- 28.** Paigaldage rihmaratas.
- 29.** Paigaldage veorihm ja pingutage see. [Vt Osa 2.5.](#)
- 30.** Paigaldage veorihma kaitse.
- 31.** Paigaldage teritusketas ja keerake see paigaldusmutriga kinni jõumomendiga 44,2 ft-lbs (60 Nm).
- 32.** Paigaldage ja seadistage õlitusseade.
- 33.** Pange tagasi teritusketta külgmine kaitse.

Kui olete laagri vahetamise lõpetanud, kontrollige pea rihitust.

OSA 4**TERITUSPINGI ETTEVALMISTAMINE VORTEXI
SAELINTIDE TERITAMISEKS**


OHT! Enne terituspingi osade vahetamist lahtage seade vooluvõrgust.



TÄHTIS! Vortexi saelindi kasutusea pikendamiseks peab teritamisinterval olema alla ühe tunni.


4.1 Teritusketta ja õlitusseadme vahetamine

- Keerake lahti tiiva kruvid (B) ja eemaldage teritusketta kate (A).




JOONIT 4-1

- BMS500:** keerake kinnitustarvik (A) lahti ja eemaldage õlitusseade (B).




JOONIT 4-2

3. **BMS600:** keerake kinnitustarvik (B) lahti ja eemaldage plokis olev õlitusseade (B).



JOONIT 4-3

4. Eemaldage mutter (B) ja võtke teritusketas (A) ära. Seejärel paigaldage teritusketas nr 077700.




JOONIT 4-4

Terituspingi ettevalmistamine VORTEXI saelintide teritamiseks

Teritusketta ja õlitusseadme vahetamine


4

5. **BMS500:** paigaldage õlikann nr 522705 (lihvketta uue versiooni puhul nr 585707) (B), kasutades kin-nitusvahendeid (A).




JOONIT 4-5

6. **BMS600:** paigaldage õlitusseade plokki – osa nr 523669 (A) –, kasutades paigaldustarvikut (B).



JOONIT 4-6


- Kasutage tiibkruve (B) ja paigaldage teritusketta kate (A).



JOONIT 4-7


4.2 Nuki vahetamine

- Demonteerige tõukur (B), eemaldades nukilt tõukuri völli (A).




JOONIT 4-8

2. Keerake lahti kolm allpool näidatud kruvi (B) ja eemaldage käigu reguleerimise plaat (A).




JOONIT 4-9

3. Demonteerige nukk (A), eemaldades kaks allpool näidatud polti (B). Seejärel eemaldage magnet (C) nukilt ja kinnitage see uuele nukile (osa nr 509734-1 versioon B). Paigaldage uus nukk koos magneetiga.




JOONIT 4-10

- Kinnitage käigu reguleerimise plaat (A) nukile, kasutades kolme allpool näidatud kruvi (B).



JOONIT 4-11


- Paigaldage tõukur (B), keerates tõukuri völli (A) nukki.



JOONIT 4-12

4.3 Saelindi tõukuri reguleerimine


Kasutage seademutreid (A) ja reguleerige saelindi tõukur (B) nii, et see tõukaks järgmist hammast, kui üks hammas on teritatud.



JOONIT 4-13

4.4 Terituspingi pea reguleerimine

Kasutage terituspingi pea (B) tõstmiseks 3–4 mm võrra alljärgnevalt näidatud polti (A).



JOONIT 4-14

OSA 5 HOOLDUS JA RIKETE KÕRVALDAMINE

5.1 Terituspingi hooldus



OHT! Tuleohu vältimiseks puhastage õlialus ja filtrimagnetid metallilaastudest iga 8 töötunni järel. Vastasel juhul võib tagajärjeks olla surma või raskete vigastusega lõppev õnnetus.

Iga päev (pärast vahetuse lõppu)

- Pärast igapäeval kasutamist võtke saelint ära, pühkige terituspink kuivaks, laske pea alla, sulgege kaitsmed ja lülitage seadme toide välja.
- Puhastage terituspink. Eemaldage rooste ja metallipuru. Puhastage õlialus ja filtrimagnetid settest.
- Keerake korrapäraselt lahti liikuva kinnitusplaadi poldid ja puhastage mustusest, mis võiks takistada saelindi kindlat fikseerimist.

Kord nädalas

- Puhastage näidiku aken ja dioodlamp.
- Eemaldage õlifiltrite vannist ja magnetiteilt kogu sete ning metallipuru.
- Eemaldage jahutusvedeliku kogumisvannidest kogu sete.
- Hoidke õlinivoo sellisel tasemel, et pumba söelfilter oleks õliga täielikult kaetud. Õlinivoo peab paagi põhjast olema 120–150 mm (4,724–5,905") kõrgusel. Vahetage õli täielikult välja iga kuue kuu järel. Saatke kasutatud õli asjakohaste eeskirjade järgi jäätmekätlusesse.
- Kontrollige terituspingi pea seiskamisfunktsiooni (seiskamispolt). [vt Osa 6.2](#).

Kord kuus

- Kontrollige teritaja mootori laagreid, spindlit, nukki ja jaotusmehhanismi ajamit, terituspingi pea hooba.
- Kontrollige mootori ja jaotusmehhanismi harju.
- Kontrollige kõiki pistikuid ja lülideid.
- Kontrollige spindlivölli radiaalsuunalist ja teljesuunalist viskumist kohas, kuhu on paigaldatud teritusketas. Tehke seda kord kuus magnetjalaga varustatud kellindikaatoriga. Maksimaalne lubatav viskumine ei tohi ületada $\pm 0,01$ mm (0,000393").
- Kontrollige kraatide eemaldusseadme karbiidlöikeplati.



ETTEVAATUST! Puhastage korrapäraselt õliaurude väljatõmbesüsteemi filtrit või asendage see (tootja soovituste kohaselt).

5.2 Näpunäited terituspingi teritamiseks

Selles osas käsitletakse saelindi teritamisega seonduvaid mõningaid igapäevaseid probleeme.

Enne saelindi väljavõtmist saeveskist puhastage seda 15 sekundit veejoaga. See eemaldab suurema osa tekkinud kihist, mis tuleb pärast kuivamist maha kraapida. Seejärel pühkige saelint kuivaks puhta ja kuiva lapiga.


Kontrollige, kas õlivoog läbi õlitusseadme on piisava tugevusega.

Teritage saelinti kohe pärast esimeste nürustumistunnuste ilmnemist. Kui saelint on väga nüri, näiteks pärast kokkupuutumist kivi või mõne muu võörkehaga, siis teritage seda kaks korda, mitte ärge püüdke eemaldada korraga palju materjali. Korraga suure materjalikoguse eemaldamine võib põhjustada juhtkapis vöimsuslüliti töölerakendumise. Kui see on juhtunud, oodake 15 sekundit. Seejärel lülitage vöimsuslüliti sisse (suruge nupp alla).

5.3 Veorihma pingsus


Veorihma pingsus peab olema selline, et 4,5-naelase (20 N) jõu mõjul on läbipaine 8,5 mm (0,33").

Vt joonist 5-1.



JOONIT 5-1

Vt joonist 5-2. Keerake lahti terituspingi mootori paigalduspoltide mutrid. Veorihma pingsuse suurendamiseks keerake alumist pingutuspolti päripäeva ja ülemist pingutuspolti vastupäeva. Veorihma pingsuse vähendamiseks keerake ülemist pingutuspolti päripäeva ja alumist pingutuspolti vastupäeva.



JOONIT 5-2

5.4 Loenduri veaotsing

| PROBLEEM | PÖHJUS | LAHENDUS |
|---|--|--|
| Ekraanile kuvatakse teade „TOITE VIGA“ | Toite katkestamine | Vajutage nupule START ja loendur taastab katkestatud teritustsüklil loendamise. Vajutage nupule RESET ning loendur taastab hammaste ja tsüklite viimasena salvestatud arvu. |
| Ekraanile kuvatakse teade „TOITE VIGA“ | Induktsioonanduri või selle ahela talitlushäire. | Pärast induksioonanduri parandamist vajutage nupule RESET. |

OSA 6 RIHTIMINE

Rihtige teritusseadet korraliku toimivuse tagamiseks kord kuus. Lisaks rihtige teritusseadet alati siis, kui selleks tekib vajadus (see tähendab pärast seda, kui jaotusõlg on põrganud vastu teritusketast).

6.1 Teritusseadme rihtimine

Vajaduse korral kasutage kaasasolevat rihtimisvahendit selleks, et saada saelindi klamber ja teritusketas täpselt ühele joonele.




OLULINE! Ärge püüdke reguleerida vahendil olevate seadekruvide asendit. Need on seadistatud tehases nii, et tagada täpsed rihtimistulemused.



ETTEVAATUST! Kontrollige, kas lihvmootor on välja lülitatud (OFF).

1. Liigutage nukki tsükliliselt seni, kuni teritusketas on hambarinna juures (vastab ligikaudu esiosa teritamise algusele).
2. Võtke ära teritusketta külgmine kaitse ja teritusketta paigaldusmutter. Demonteerige ölitusseade. Võtke ära teritusketas.
3. Võtke ära saelindi liikuv kinnitusplaat.
4. Paigaldage rihtimisvahend peavölli spindlile (nr WM#505190) nii, nagu see on näidatud alloleval joonisel.


Vt joonist 6-1. Positsioneerige rihtimisvahend asendis, kus kõik kolm seadekruvi puudutavad saelindi liikumatut kinnitusplaati. Pange teritusketta paigaldusmutter tagasi ja keerake see kõvasti kinni.



JOONIT 6-1

5. Kui vahendi ükskõik milline seadekruvi ei puuduta liikumatut kinnitusplaati, siis keerake lahti alloleval joonisel näidatud teritusseadme pea kinnituspoldid.
6. Reguleerige teritusseadme pea seadepoltide abil horisontaaltasandis asendisse, kus rihtimisvahendi kõik kolm seadekruvi puudutavad liikumatut kinnitusplaati. Asendi fikseerimiseks keerake teritusseadme pea paigalduspoldid kinni.

Vt joonist 6-2.

**JOONIT 6-2**

7. Võtke ära teritusketta paigaldusmutter ja rihtimisvahend.
8. Paigaldage saelindi liikuv kinnitusplaat.
9. Paigaldage teritusketas ja fikseerige see paigaldusmutriga.
10. Paigaldage õlitusseade. Pange teritusketta külgmise kaitse tagasi.


6.2 Teritusseadme pea peatamise reguleerimine

Selleks, et ära hoida saepea kokkupõrge saelindi klambriga juhul, kui klambris ei ole saelinti, tuleb reguleerida teritusketta ja kinnitusklambsi vahelist kaugust. Selleks pöörake nukki ja laske teritusseadme pea täies ulatuses alla. Seejärel kasutage reguleerimiseks alloleval joonisel näidatud reguleerimispolti.

Teritusketta ja klambi vaheline kaugus peab olema vahemikus **2,0–3,0 mm (0,079–0,12")**.

Kontrollige seda vahekaugust kord kuus ja vajaduse korral reguleerige.

Vt joonist 6-3. Alloleval joonisel on näha teritusseadme pea peatamispoldi reguleerimine.



JOONIT 6-3

OSA 7 SAELINDI KÄSITSEMINÉ

Selles osas käsitletakse saelindi kokkukerimist, saelindi lahtikerimist ja saelindi ümberpööramist.



HOIATUS! Lintsae saelintide käsitsemisel kandke alati kindaid ja kaitseprille. Hoidke kõrvalised isikud saelindi kokkukerimisel või liigutamisel tööpiirkonnast eemal.

7.1 Saelindi kokkukerimine

Vt joonist 7-1. Tõstke saelint enda ees üles nii, et hambad on suunatud ülespoole. (Käte vahele peab jääma 1/3 kuni 1/4 saelindi pikkusest.) Hoidke käsi enam-vähem õlgade laiuselt. Pange päidlad saelindi välisküljele ja sörmed saelindi siseküljele. Suruge saelinti sisepoole, et anda sellele ovaalne kuju.



SM0004

JOONIT 7-1

Vt joonist 7-2. Hoidke randmed paigal ja pöörake küünarvari ülespoole ning sissepooke. (Hambad pöörduvad sissepooke ja sae alumine osa pöördub väljapoole.)



JOONIT 7-2

Vt joonist 7-3. Viige käed kokku. Saelint moodustab kolm silmust. Haarake alumisest silmusest kinni, tõstke see üles ja võtke kolm silmуст ühte kätte.



JOONIT 7-3

7.2 Saelindi lahtikerimine

Vt joonist 7-4. Võtke kolmes silmuses olev saelint paremasse kätte. Võtke saelint peoressa nii, et saelindi hambad on suunatud sõrmede poole. Lükake ülemine silmus välja ja laske sellel maha kukkanuda.



JOONIT 7-4

Vt joonist 7-5. Järelejäändud kaks silmust moodustava risti. Hoidke ristuvat osa enda ees nii, et saelindi hambad on suunatud teie poole. Kui parem pool on risti ÜLE vasaku poole, siis hoidke ristuvat osa paremas käes. (Kui saelindi vasak pool on risti ÜLE parema poole, siis hoidke ristuvat osa vasakus käes.)



JOONIT 7-5

Vt joonist 7-6. Hoides saelinti ristuvas asendis, võtke ristuvast osast ALTPOOLT kinni teise käega. Kasutage oma paremat (või vasakut) kätt, et hoida üksnes risti olevat osa. Pange oma pöidlaid saelehe pealispinnale. Pange sõrmed saelindi alumisele pinnale.

**JOONIT 7-6**

Vt joonist 7-7. Hoidke saelinti üleval ja endast eemal. Viige käed aeglaselt laiali ja pöörake samal ajal küünarvarsi alla- ja väljapoole.

**JOONIT 7-7**

7.3 Saelindi ümberpööramine

Vt joonist 7-8. Hoidke saelinti enda ees. Laske lindi üks pool põrandale nii, et hambad on suunatud teie poole. Pange päidlad saelindi välisküljele. Pange sõrmed saelindi siseküle.



JOONIT 7-8

Vt joonist 7-9. Hoidke saelinti endas teemal nii, et käed jäävad õlgadest veidi laiemale. Seejärel viige käed kokku ja samal ajal pöörake päidlaid allapoole. See põhjustab saelindi keskmise osa köverdumise allapoole.




JOONIT 7-9

Vt joonist 7-10. Hoides oma käsi lähestikku, pöörake saelindi köverdunud osa ülespoole ja endast eemale. Saelint võtab ovaalse kuju, kuid on väändes.



JOONIT 7-10

Vt joonist 7-11. Viige käed aeglaselt laialti ja laske saelindil sirgestuda.



JOONIT 7-11

7.4 Saelintide ladustamine

Olge saelintide teisaldamisel, ladustamisel või käsitsemisel ettevaatlik. Kui saelindid on virnastatud või hunnikusse visatud, siis võivad tipud nüristuda või räsa muutuda.

Pange kaks saelinti selgapidi kokku ja kasutage iga kahest lindist koosneva komplekti vahel vaheliiste, et hoida ära hammaste kokkupuutumist.

SECTION 8 REPLACEMENT PARTS

8.1 How to use the Parts List

- Use the table of contents or index to locate the assembly that contains the part you need.
- Go to the appropriate section and locate the part in the illustration.
- Use the number pointing to the part to locate the correct part number and description in the table.
- Parts shown indented under another part are included with that part.
- Parts marked with a diamond (◆) are only available in the assembly listed above the part.

See the sample table below. Sample Part #A01111 includes part F02222-2 and subassembly A03333. Subassembly A03333 includes part S04444-4 and subassembly K05555. The diamond (◆) indicates that S04444-4 is not available except in subassembly A03333. Subassembly K05555 includes parts M06666 and F07777-77. The diamond (◆) indicates M06666 is not available except in subassembly K05555.


| 8.2 Sample Assembly | | | | |
|----------------------------|--|-----------|-----|---|
| REF. | DESCRIPTION (◆ Indicates Parts Available In Assemblies Only) | PART # | QTY | |
| | SAMPLE ASSEMBLY, COMPLETE (INCLUDES ALL INDENTED PARTS BELOW) | A01111 | 1 | |
| 1 | Sample Part | F02222-22 | 1 | |
| | Sample Subassembly (Includes All Indented Parts Below) | A03333 | 1 | |
| 2 | Sample Part (◆ Indicates Part Is Only Available With A03333) | S04444-4 | 1 | ◆ |
| | Sample Subassembly (Includes All Indented Parts Below) | K05555 | 1 | |
| 3 | Sample Part (◆ Indicates Part Is Only Available With K05555) | M06666 | 2 | ◆ |
| 4 | Sample Part | F07777-77 | 1 | |

To Order Parts:

- From Europe call your local distributor or our European Headquarters and Manufacturing Facility in Kolo, Nagórnna 114 St, Poland at **+48-63-2626000**. From the continental U.S., call our U.S. Headquarter 8180 West 10th St. Indianapolis, IN 46214, toll-free at **1-800-525-8100**. Have your customer number, vehicle identification number, and part numbers ready when you call.
- From other international locations, contact the Wood-Mizer distributor in your area for parts.

Office Hours:

| Country | Monday - Friday | Saturday | Sunday |
|---------|-----------------|----------------|--------|
| Poland | 7 a.m.- 3 p.m. | Closed | Closed |
| US | 8 a.m.- 5 p.m. | 8 a.m.- 5 p.m. | Closed |

8.3 Stand Assembly


| REF. | DESCRIPTION (◆ Indicates Parts Available In Assemblies Only) | PART # | QTY |
|------|--|-----------|-----|
| | STAND, BMS500/600 SHARPENER - COMPLETE | 101264 | 1 |
| 1 | STAND, BMS500/600 SHARPENER | 101265-1 | 1 |
| 2 | CAP, SR 1540 OUTRIGGER LEG | 089710 | 2 |
| 3 | WIRE HOUSING, SHARPENER BASE | 500465 | 1 |
| 4 | SCREW, M4x12 -5.8-B CROSS RECESSED PAN HEAD | F81011-43 | 8 |
| 5 | WASHER 4.3 FLAT ZINC | F81051-2 | 14 |
| 6 | NUT, M4-B HEX NYLON ZINC LOCK | F81029-1 | 7 |
| 7 | CLAMP, #3307 HEYMAN WIRE | F05114-1 | 3 |
| 8 | SCREW, M4x16 5.8-B CROSS RECESSED PAN HEAD | F81011-42 | 3 |
| 9 | GROMMET, 5/8" ID RUBBER | P11764 | 4 |
| | FOOT, ADJUSTABLE COMPLETE | 101237 | 2 |

REPLACEMENT PARTS

Stand Assembly

8

| | | | | |
|----|--|-----------|---|--|
| 10 | FOOT, ADJUSTABLE SHARPENER | 101238-1 | 1 | |
| 11 | PLATE, CLAMPING M10-ZINC | 101242-1 | 1 | |
| 12 | BOLT, M10x70-8.8-HEX HEAD FULL THREAD ZINC | F81003-20 | 1 | |
| 13 | NUT, M10-8-B-HEX ZINC | F81033-3 | 1 | |
| 14 | WASHER, 10.5 FLAT ZINC | F81055-1 | 3 | |
| 15 | BOLT, M10x25-8.8 HEX HEAD FULL THREAD ZINC | F81003-11 | 2 | |
| | SUPPORT, HEAD COVER - COMPLETE | 500468 | 1 | |
| 16 | SUPPORT, HEAD COVER | 500461-1 | 1 | |
| 17 | BUMPER, COVER BRACKET | 087825 | 1 | |
| 18 | BOLT, M6x40-8.8 HEX HEAD FULL THREAD ZINC | F81001-5 | 1 | |
| 19 | WASHER, 6.4 FLAT ZINC | F81053-1 | 2 | |
| 20 | NUT, M6-8-B HEX NYLON ZINC LOCK | F81031-2 | 1 | |
| | COVER, SIDE - COMPLETE | 101280 | 1 | |
| 21 | COVER, SIDE | 101281-1 | 1 | |
| 22 | HANDLE, EPR.90-PF-C1(261051-C1) FLUSH PULL | 100012 | 1 | |
| 23 | BOLT, M6x16 BN276 DIN 316 | F81001-16 | 4 | |
| 24 | WASHER, 6.4 FLAT ZINC | F81053-1 | 4 | |

8.4 Cover Assembly


| REF. | DESCRIPTION (◆ Indicates Parts Available In Assemblies Only) | PART # | QTY |
|------|--|-----------|-----|
| | COMPLETE SHARPENER COVER | 100850 | 1 |
| 1 | SHARPENER COVER | 100851-1 | 1 |
| 2 | HINGE, COVER | 088257 | 2 |
| 3 | GRIP, LONG HANDLE | 086164 | 1 |
| 4 | SEAL WIRE, GH6 | 085338 | 1 |
| 5 | PIPE, FUME EXHAUST CONNECTION | 087974-1 | 1 |
| 6 | VIEWFINDER, TOP COVER | 505180 | 1 |
| 7 | CABLE TIE, TKUV 9/3 | F81082-4 | 11 |
| 8 | FEET, SRI591 12X6 GROMMET | 101279 | 3 |
| 9 | STRIP, SUPERFLUX24 LED LLSFW-24-3WC | 101283 | 1 |
| 10 | CLEANER, BLADE | 101284 | 4 |
| 11 | BRACKET, BLADE CLEANER | 101285-1 | 4 |
| 12 | SPRING, 150N - COMPLETE GAS LIFTING | 500464 | 2 |
| 13 | BOLT, M6x16 8.8 HEX HEAD FULL THREAD ZINC | F81001-15 | 10 |
| 14 | BOLT, M6x12 8.8 HEX HEAD FULL THREAD ZINC | F81001-7 | 6 |

REPLACEMENT PARTS

Cover Assembly

8


| | | | | |
|----|---------------------------------------|-----------|----|--|
| 15 | BOLT, M6x35 8.8 HEX HEAD ZINC | F81001-71 | 8 | |
| 16 | SCREW, M4x20 8.8 HEX SOCKED HEAD ZINC | F81011-31 | 4 | |
| 17 | NUT, M4-B HEX NYLON ZINC LOCK | F81029-1 | 4 | |
| 18 | NUT, M6-8-B HEX NYLON ZINC LOCK | F81031-2 | 10 | |
| 19 | WASHER, 4.3 FLAT ZINC | F81051-2 | 8 | |
| 20 | WASHER, 6.4 FLAT ZINC | F81053-1 | 34 | |

8.5 Blade Support Assembly

| REF. | DESCRIPTION (◆ Indicates Parts Available In Assemblies Only) | PART # | QTY |
|------|--|-----------|-----|
| | BLADE SUPPORT, SIDE COMPLETE | 101261 | 2 |
| 1 | SUPPORT, BLADE SIDE ZINC | 100844-1 | 1 |
| 2 | BRACKET, BLADE SIDE SUPPORT | 101247-1 | 1 |
| 3 | WASHER, 13 SPECIAL FLAT | F81056-14 | 6 |
| 4 | KNOB, SR1580, 80X40 M12 | 100848 | 2 |
| 5 | KNOB, SR1580 63x25 M12 | 500460 | 1 |
| 6 | CAP, SR1530 18x2 | 100847 | 2 |
| | SUPPORT ASSEMBLY, BLADE REPLACEMENT | A10617 | 1 |
| 7 | Guide, Blade Support w/Post | S10611 | 1 |
| 8 | Guide, Blade Support w/o Post | S10612 | 1 |
| 9 | Bolt, 1/4-20 x 1 1/2" Hex Head Zinc | F05005-5 | 2 |
| 10 | Nut, 1/4-20 Self-Locking Zinc | F05010-9 | 1 |
| 11 | Nut, 1/4-20 Wing | F05010-13 | 1 |
| 12 | Wheel, Blade Support | S10539 | 1 |
| 13 | Nut, 1/4" Push | P10614 | 1 |
| | PAN, COOLANT DRIP - COMPLETE | 101256 | 2 |
| 14 | PAN, COOLANT DRIP | 101257-1 | 1 |
| 15 | SEAL, G1/4 PD13 | 090809 | 1 |
| 16 | BUSHING, GT13/09 NR 13539 | 092783 | 1 |
| 17 | GROMMET, 1" ID RUBBER | P11765 | 2 |
| 18 | CLAMP, 8-12mm PLASTIC HOSE | F81080-1 | 1 |
| 19 | HOSE, OIL FLOW | 101260 | 1 |

| | | | | |
|-----------|-------------------------------------|-----------|---|--|
| | SUPPORT, BLADE COMPLETE BACK | 101262 | 2 | |
| 20 | PIPE, SUPPORT | 087584-1 | 1 | |
| 21 | REST WELDMENT, BLADE | 101243-1 | 1 | |
| 22 | KNOB, 63mm M12x25 SR 1580 | 500460 | 1 | |
| 23 | PIPE, BLADE WEAR REAR | 087590 | 1 | |
| 24 | WASHER, 13 SPECIAL FLAT ZINC | F81056-14 | 1 | |
| 25 | NUT, M12-8-B HEX ZINC | F81034-1 | 1 | |


8.6 Additional Blade Support Assembly (Option)



| REF. | DESCRIPTION (◆ Indicates Parts Available In Assemblies Only) | PART # | QTY |
|----------|--|--------|-----|
| | ADDITIONAL BLADE SUPPORT ASSEMBLY | 500469 | 1 |
| 1 | SUPPPORT, BLADE REAR - COMPLETE | 101262 | 2 |
| 2 | PAN, COOLANT DRIP | 101256 | 2 |

8.7 Rear Blade Guide (Option)


525322_001
525322_MANUAL



| REF. | DESCRIPTION (◆ Indicates Parts Available In Assemblies Only) | PART # | QTY |
|------|--|-----------|-----|
| - | GUIDE, REAR BLADE - COMPLETE | 525322 | 1 |
| 1 | BASE, BLADE GUIDE ZINC-PLATED | 525323-1 | 1 |
| 2 | BRACKET, BLADE GUIDE ROLLER ZINC-PLATED | 525325-1 | 1 |
| 3 | CHANNEL, CLAMPING ZINC-PLATED | 525328-1 | 1 |
| 4 | CHANNEL, BLADE GUIDE ZINC-PLATED | 525330-1 | 1 |
| 5 | WASHER, 8.4 FLAT ZINC | F81054-1 | 9 |
| 6 | KNOB, SR.40/M8X20 STAR (462053 MOSS) | 500973 | 1 |
| 7 | WASHER, 10.5 FLAT ZINC | F81055-1 | 8 |
| 8 | BEARING, 62200-2RSR | 525324 | 2 |
| 9 | WASHER, 5.1 SPLIT LOCK | F81052-2 | 4 |
| 10 | SCREW, M5X10 DIN 912 A2-70 HEX SOCKET HEAD CAP STAINLESS STEEL | F81000-23 | 4 |
| 11 | NUT, M10-8-B HEX NYLON ZINC LOCK | F81033-1 | 2 |
| 12 | SCREW, M10X40-8.8 HEX SOCKET HEAD CAP ZINC | F81003-22 | 2 |
| 13 | NUT, M8-8-B HEX ZINC | F81032-1 | 8 |
| 14 | BEARING, 608 2RS BALL | 086197 | 4 |


8.8 Side Blade Guide (Option)

527137_001
527137_MANUAL



| REF. | DESCRIPTION (◆ Indicates Parts Available In Assemblies Only) | PART # | QTY |
|------|--|-----------|-----|
| - | GUIDE, SIDE BLADE - COMPLETE | 527137 | 1 |
| 1 | BASE, BLADE GUIDE ZINC-PLATED | 525323-1 | 1 |
| 2 | CHANNEL, CLAMPING ZINC-PLATED | 525328-1 | 1 |
| 3 | CHANNEL, BLADE GUIDE ZINC-PLATED | 525330-1 | 1 |
| 4 | WASHER, 8.4 FLAT ZINC | F81054-1 | 11 |
| 5 | KNOB, SR.40/M8X20 STAR (462053 MOSS) | 500973 | 1 |
| 6 | BRACKET, SIDE BLADE GUIDE ZINC-PLATED | 527138-1 | 1 |
| 7 | SCREW, M8X16-8.8 HEX SOCKET HEAD CAP ZINC | F81002-39 | 1 |
| 8 | BEARING, 608 2RS BALL | 086197 | 4 |
| 9 | NUT, M8-8-B HEX ZINC | F81032-1 | 8 |

8.9 Electric Box




| REF. | DESCRIPTION (◆ Indicates Parts Available In Assemblies Only) | PART # | QTY |
|------|--|----------------------------|-----|
| | CONTROL BOX, SHARPENER BMS500AU | 101141-M21 ¹ | 1 |
| | CONTROL BOX, SHARPENER BMS500BS | 101141-M2 ² | 1 |
| | CONTROL BOX, SHARPENER BMS500CU | 101141-M4 ³ | 1 |
| | CONTROL BOX, SHARPENER BMS500HS | 101141-M ⁴ | 1 |
| | CONTROL BOX, SHARPENER BMS600AU | 101141-M21 HD ⁵ | 1 |
| | CONTROL BOX, SHARPENER BMS600BU | 101141-M2 HD ⁶ | 1 |
| | CONTROL BOX, SHARPENER BMS500HS | 101141-M4 HD ⁷ | 1 |
| | KEY, ELECTRIC BOX | 083850 | 1 |
| 1 | BOX, SHARPENER CONTROL | 101141 | 1 |
| 2 | GLAND, DP 16/H SEAL | F81096-7 | 2 |
| 3 | GLAND, DP7/H SEAL | F81096-11 | 1 |
| 4 | GLAND, DP 9/H SEAL | F81096-2 | 4 |
| 5 | BOLT, M8x20-8.8-B-HEX HEAD FULL THREAD ZINC | F81002-4 | 4 |
| 6 | WASHER, 8.4-FLAT ZINC | F81054-1 | 8 |
| 7 | NUT, M8-8-B-HEX NYLON ZINC LOCK | F81032-2 | 4 |

¹ Includes components listed in [8.2 Electrical Component List, BMS500A](#).

² Includes components listed in [8.8 Electrical Component List, BMS500BS](#).

- ³ Includes components listed in [8.10 Electrical Component List, BMS500C](#).
- ⁴ Includes components listed in [8.14 Electrical Component List, BMS500HS](#).
- ⁵ Includes components listed in [8.16 Electrical Component List, BMS600AU](#).
- ⁶ Includes components listed in [8.18 Electrical Component List, BMS600BU](#).
- ⁷ Includes components listed in [8.20 Electrical Component List, BMS600CU](#).


8.10 Control Panel



| REF. | DESCRIPTION (◆ Indicates Parts Available In Assemblies Only) | PART # | QTY |
|------|--|-----------|-----|
| | CONTROL PANEL, SHARPENER | 101221 | 1 |
| | CONTROL PANEL, SHARPENER, BMS 500/600 BU | 513418 | 1 |
| | CONTROL PANEL, SHARPENER, BMS 500/600 CU | 513419 | 1 |
| | CONTROL PANEL, SHARPENER, BMS 500/600 AU | 513420 | 1 |
| 1 | KNOB, 1/4"ID FLUTED ROUND PLASTIC | 033478 | 1 |
| 2 | SWITCH, XB4 BS542 EMERGENCY | 535445-K | 1 |
| 3 | SWITCH, 24V START/STOP | 535451-K | 3 |
| 4 | MEMBRANE M22-T-DD | 090462 | 3 |
| 5 | DECAL, SHARPENER CONTROL PANEL | 101222 | 1 |
| 6 | COVER, CONTROL PANEL FRONT | 101288-1 | 1 |
| 7 | CONTROLLER, MLC-02 SHARPENER | 098692 | 1 |
| 8 | GASKET, SHARPENER CONTROL PANEL | 101289 | 1 |
| 9 | POTENTIOMETER, 1k | E20519 | 1 |
| 10 | SCREW, ISO 7045-M6x12-4.8 | F81001-40 | 6 |
| 11 | WASHER, 6.4 FLAT ZINC | F81053-1 | 6 |
| 12 | WASHER, 10.5 FLAT ZINC | F81055-1 | 2 |
| 13 | COVER, CONTROL PANEL REAR - COMPLETE | 101291 | 1 |
| 14 | COVER, CONTROL PANEL REAR | 101290-1 | 1 |


| | | | | |
|-----------|--|----------|---|--|
| 14 | HANDLE, EPR.90-PF-C1(261051-C1) FLUSH PULL | 100012 | 1 | |
| 15 | BOLT, M6x12-8.8-HEX HEAD FULL THREAD ZINC | F81001-7 | 3 | |
| 16 | WASHER, 6.4 FLAT ZINC | F81053-1 | 3 | |

8.11 Coolant Tank




| REF. | DESCRIPTION (◆ Indicates Parts Available In Assemblies Only) | PART # | QTY | |
|----------|--|-----------|-----|--|
| | TANK, BMS500/600 SHARPENER COOLANT - COMPLETE | 101245 | 1 | |
| 1 | TANK, COOLANT | 100839-1 | 1 | |
| 2 | BOLT, M10x80-8.8 HEX HEAD ZINC | F81003-50 | 4 | |
| 3 | NUT, M10-8-B HEX NYLON ZINC LOCK | F81033-1 | 4 | |
| 4 | WASHER, 10.5 FLAT ZINC | F81055-1 | 8 | |
| 5 | GROMMET, 5/8" ID RUBBER | P11764 | 2 | |
| | OIL GRINDING, CBN (5 liters) ACP-1E (European Market) | 083559-1 | 1 | |
| | OIL GRINDING, CBN (5 gallons) CE150S (US Market) | 010740 | 1 | |

8.12 Mounting Plate



| REF. | DESCRIPTION (◆ Indicates Parts Available In Assemblies Only) | PART # | QTY |
|------|--|-----------|-----|
| | PLATE, SHARPENER MOUNTING - COMPLETE | 100843 | 1 |
| 1 | PLATE, MOUNTING ZINC | 100837-1 | 1 |
| 2 | BOLT, M10x1x25 DIN 933 | F81003-28 | 4 |
| 3 | BOLT, M12x25-8.8-HEX HEAD FULL THREAD ZINC | F81004-31 | 8 |
| 4 | NUT, M10x1-04-ST-A2 ISO 8675 THIN | F81033-10 | 4 |
| 5 | WASHER, 10.5 FLAT ZINC | F81055-1 | 4 |
| 6 | WASHER, Z12.2 SPLIT LOCK ZINC | F81056-2 | 8 |

8.13 Sharpener HeadIS203_012C
100780_Manual

| REF. | DESCRIPTION (◆ Indicates Parts Available In Assemblies Only) | PART # | QTY |
|------|--|-----------|-----|
| | HEAD, BMS500 SHARPENER - COMPLETE | 100781 | 1 |
| | HEAD, BMS600 SHARPENER - COMPLETE | 100781-RS | 1 |
| 1 | HOUSING, SHARPENER HEAD | 100782-1 | 1 |
| | SPINDLE, BMS500/600 SHARPENER - COMPLETE | 100785 | 1 |
| 2 | SLEEVE, BEARING ZINC | 100783-1 | 1 |
| 3 | BEARING, 6206 2RSR P6 ROLLING | 100787 | 1 |
| 4 | SHAFT, SPINDLE COMPLETE | 100784 | 1 |
| 5 | RING, W62 SPRING RETAINING | F81090-1 | 1 |
| 6 | BEARING, 6205 2RSR P6 ROLLER | 087353 | 1 |
| 7 | RING, Z25 OUTSIDE RETAINING | F81090-22 | 1 |
| 8 | KEY, B 5x5.1x14 | 087365 | 1 |

REPLACEMENT PARTS

Sharpener Head

8


| | | | |
|----|--|-----------------------|---|
| 9 | PULLEY, PYB 56-4J TAPER-LOCK 14 | 100811 | 1 |
| 10 | BOLT, M10x35-8.8 ZINC | F81003-9 | 1 |
| 11 | GRIP, L70 THREAD M10 13870M10 | 089445 | 1 |
| 12 | PLATE, GRINDING WHEEL CLAMPING, ZINC | 100806-1 | 1 |
| 13 | NUT, M24x2-8-B HEX ZINC | F81039-11 | 1 |
| 14 | RING, Z30 SPRING RETAINING | F81090-23 | 1 |
| 15 | WASHER, 791 M10/10.5 RIBBED LOCK | F81055-7 | 4 |
| 16 | BOLT, ISO4017-M10x20-8.8-A2E HEX HEAD | F81003-53 | 4 |
| 17 | MOTOR, Sh7IX-2C BESEL | 087358 | 1 |
| 18 | PULLEY, PYB 85-4J TAPER-LOCK 14 | 100788 | 1 |
| 19 | PLUG | 100803-1 | 1 |
| 20 | BUSHING, SHARPENER VERTICAL PIVOT | 088339-1 | 1 |
| 21 | BRACKET, SHARPENER HEAD | 100794-1 | 1 |
| 22 | WHEEL, 8" 10°/30° 7/8" TS .250TH- BACK ANG GRINDING | 030310 | 1 |
| | WHEEL, 8" 10°/30° VOTRTEX .875" TS CBN GRINDING | 077700 | 1 |
| | WHEEL, 8" 13°/29° 7/8TS .300TH GRINDING | 030388 | 1 |
| | WHEEL, 8" 10°/30° 1" TS033" TH CBN GRINDING | 077707 | 1 |
| | WHEEL, 8" 12°/28° .656TS .200TH GRINDING | 030394 | 1 |
| | WHEEL, 8" 4°/32° 7/8TS .250TH GRINDING | 050145 | 1 |
| | WHEEL, 8" 7°/34° 7/8" TS .295TH GRINDING | 053096 | 1 |
| | WHEEL, 8" 10°/30° 3/4TS .260TH GRINDING | 053359 | 1 |
| | WHEEL, 8" 10°/30° 1/2TS .160TH GRINDING | 053412 | 1 |
| | WHEEL, 8" 7°/34° 1-1/8TS .330TH GRINDING | 053447 | 1 |
| | WHEEL, 8" 7°/39.5° 7/8" TS .33TH GRINDING | 066267 | 1 |
| | WHEEL, 8" 7°/47° 0.875" TS 0.35" TH CBN GRINDING | 077721 | |
| | WHEEL, 8" 9°/29° 7/8TS .220TH GRINDING | P30188 | 1 |
| | WHEEL, 8" 10°/30° 1-1/8TS .330TH GRINDING | 052861 | 1 |
| | WHEEL, 8" 13°/29° 1-1/8TS .330TH GRINDING | 052672 | 1 |
| | Grinding Wheel, 8" VORTEX | 077700 | 1 |
| | Grinding Wheel, 8" 7°/39.5° 1.25"TS 0.4"TH CBN | 077703 | 1 |
| 23 | OILER,CBN 8" - SHARPENER STANDARD | 100805 | 1 |
| | OILER, CBN 8" 0.875"TS-1.25"TS, BMS 500 SHARPENER | 101235 | 1 |
| | OILER, SHARPENER BMS500 - VORTEX | 522705 ¹ | 1 |
| | OILER, SHARPENER BMS500 - VORTEX (for a new version of the Grinding Wheel) | 585707 ^{1 2} | 1 |
| 24 | DECAL KIT, GRINDING WHEEL ROTATION | S20097K ³ | 1 |
| 25 | SEAL, G1/4 PD13 | 090809 | 1 |
| 26 | FITTING, WES 10/R 1/4 ELBOW | 088379 | 1 |
| 27 | COVER, SIDE GUIDE | 100807-1 | 1 |
| 28 | BEARING, 6203 DDUNR NSK W/SNAP RING | 086395 | 2 |
| 29 | BUSHING, SHARPENER HEAD SPACER | 092672 | 1 |
| 30 | WASHER, 17 FLAT ZINC | F81058-1 | 5 |
| 31 | NUT, M16-8-HEX | F81036-2 | 1 |
| 32 | SCREW, M16d1f6 x140-8.8- SHOULDER ZINC | F81006-33 | 1 |
| 33 | GUARD, SIDE BELT GRINDER | 100808-1 | 1 |
| 34 | BELT, 4PJ660 (OPTIBELT) | 100804 | 1 |
| 35 | BOLT, M16X50 MUSHROOM HEAD SQUARE NECK ZINC | 101219-1 | 1 |
| 36 | WASHER, 10.5 FLAT ZINC | F81055-1 | 7 |
| 37 | WASHER, 10.2 SPLIT LOCK ZINC | F81055-2 | 5 |

REPLACEMENT PARTS**Sharpener Head**

| | | | | |
|----|--|---------------------------|----------|--|
| 38 | BOLT, M10x25-8.8 HEX HEAD FULL THREAD ZINC | F81003-11 | 4 | |
| 39 | WASHER, 10.5 ZINC FLAT SPECIAL | F81055-6 | 1 | |
| 40 | SCREW, 12/M10X16 12.9 BOSSARD SHOULDER | F81003-64 | 1 | |
| 41 | WASHER, 6.4 FLAT ZINC | F81053-1 | 16 | |
| 42 | BOLT, M6x16 BN276 DIN 316 | F81001-16 | 3 | |
| 43 | NUT, M6-8-B HEX NYLON ZINC LOCK | F81031-2 | 7 | |
| 44 | WASHER, Z 6.1 SPLIT LOCK ZINC | F81053-3 | 2 | |
| 45 | KNOB, STAR.SR38/M6x25(493936 MOSS) | 515275 | 1 | |
| 46 | NUT, M6-8-HEX ZINC | F81031-1 | 2 | |
| 47 | BOLT, M6x60-8.8-HEX HEAD FULL THREAD ZINC | F81001-9 | 2 | |
| 48 | BOLT, M10x35-8.8 HEX HEAD FULL THREAD ZINC | F81003-17 | 1 | |
| 49 | NUT, M10-8-B-HEX ZINC | F81033-3 | 1 | |
| 50 | BOLT, M10X90-8.8 HEX HEAD FULL THREAD ZINC | F81003-90 | 1 | |
| 51 | NUT, M10-8-B HEX NYLON ZINC LOCK | F81033-1 | 2 | |
| 52 | BOLT, M8X50-8.8 HEX HEAD FULL THREAD ZINC | F81002-19 | 1 | |
| 53 | WASHER, 8.4 FLAT ZINC | F81054-1 | 1 | |
| 54 | NUT, M8-8-B-HEX ZINC | F81032-1 | 1 | |
| 55 | BOLT, M6x25-8.8-MUSHROOM HEAD SQUARE NECK ZINC | F81001-20 | 4 | |
| 56 | GROMMET, 20/13 RUBBER | 086188 | 1 | |
| 57 | BOLT, M6x16 BN 11252 "BOSSARD" | F81001-24 | 4 | |
| 58 | GUARD, BELT GRINDER | 100798-1 | 1 | |
| 59 | BOLT, M6x16 8.8 HEX HEAD FULL THREAD ZINC | F81001-15 | 2 | |
| 60 | NUT, M16 THIN ZINC | F81036-4 | 1 | |
| 61 | PIN, 5x16 ROLL ZINC | F81044-3 | 1 | |
| 62 | BOLT, M6x25 -5.8 HEX HEAD FULL THREAD ZINC | F81001-3 | 1 | |
| 63 | WRENCH, 36 OPEN/BOX-END ZINC-PLATED | 502968-1 | 1 | |
| | OILER ASSEMBLY | 505670⁴ | 1 | |
| 64 | BLOCK, OILER INSIDE | 505672 | 1 | |
| | BLOCK, OILER INSIDE BMS600 - VORTEX | 523669 | 1 | |
| 65 | PLATE WLDMT, OILER BRACKET - RIGHT | 505677 | 1 | |
| 66 | PLATE WLDMT, OILER BRACKET - LEFT | 505676 | 1 | |
| 67 | WASHER, OILER RIGHT | 505673-1 ⁵ | 1 | |
| 68 | WASHER, OILER LEFT | 505674-1 | 1 | |
| 69 | WASHER, 6.4 FLAT ZINC | F81053-1 | 4 | |
| 70 | WASHER, Z6.1 SPLIT LOCK ZINC | F81053-3 | 2 | |
| 71 | NUT, M8 HEX SWAGED LOCK ZINC | F81032-3 | 2 | |
| 72 | BOLT, M6 X 80 5.8 HEX HEAD FULL THREAD ZINC | F81001-61 | 2 | |
| 73 | FITTING, 3/8 BARB TEE | 015485 | 1 | |
| 74 | FITTING WES 10/R 1/4 ELBOW | 088379 | 2 | |
| 75 | CLAMP, PLASTIC HOSE | F81080-1 | 5 | |

¹ For BMS500 Sharpener only.² Applicable to the 077700 grinding wheel³ Belongs to Sharpener Decal Kit BMS500 - 500467.⁴ Belongs to BMS600 Only.⁵ For BMS600 units needing to process 1 1/4" tooth spacing add one 505673-1 to the left side of the BMS600 1 1/8" oiler.


8.14 Cam & Index Arm Drive Assembly



| REF. | DESCRIPTION (◆ Indicates Parts Available In Assemblies Only) | PART # | QTY |
|------|--|----------|-----|
| | CAM & INDEX ARM DRIVE ASSEMBLY | 100820 | 1 |
| 1 | CAM, BMS500/600 SHARPENER ZINC-PLATED | 509734-1 | 1 |
| 2 | PLATE, STROKE ADJUSTMENT ZINC | 511878-1 | 1 |
| | COMPLETE PUSH PAWL | 083942 | 1 |
| 3 | WASHER, Z12.2 SPLIT LOCK ZINC | F81056-2 | 1 |
| 4 | SHAFT, INDEX CAM - ZINC | 100821-1 | 1 |
| 5 | BEARING, 608-2RS FLT ROLLER | 086197 | 2 |
| 6 | BLOCK, INDEX ZINC | 087373-1 | 1 |


| | | | | |
|----|--|------------------|---|--|
| 7 | RING, W22 INSIDE RETAINING | F81090-7 | 1 | |
| 8 | WASHER, 8.4 FLAT ZINC | F81054-1 | 1 | |
| 9 | NUT,M8-8-B,HEX,NYLON LOCK ZINC | F81032-2 | 1 | |
| 10 | PAWL WELDMENT, BLADE INDEX - ZINC | 100814-1 | 1 | |
| 11 | SCREW, M8x8 45H HEX SOCKET SET FLAT POINT | F81014-1 | 2 | |
| 12 | PUSHER, BLADE COMPLETE | 093358 | 1 | |
| 13 | WASHER, 5.3 FLAT ZINC | F81052-1 | 2 | |
| 14 | BOLT, M5x12-5.8 HEX HEAD FULL THREAD ZINC | F81000-5 | 2 | |
| 15 | KNOB, 55xM10x1 ZINC | 100813-1 | 1 | |
| 16 | WASHER, 10.5 FLAT ZINC | F81055-1 | 2 | |
| 17 | SPRING, BLADE PUSHER | 087376 | 1 | |
| 18 | BUSHING, ZINC-PLATED SPACER | 094255-1 | 1 | |
| 19 | BOLT, M8x20-8.8 SOCKET HEAD ZINC | F81002-30 | 3 | |
| 20 | SCREW, M8x16-8.8 HEX SOCKET HEAD CAP ZINC | F81002-39 | 2 | |
| 21 | MOTOR SKH 71-4A1/8213/1 0,25kW 230/400V MOTOR SKH 71-4A1/8213/1 0,25kW230/460UL | 526634 527652 | 1 | |
| 22 | BRACKET, MOTOREDUCER | 100834-1 | 1 | |
| 23 | SCREW, M6x25-8.8 HEX SOCKET HEAD CAP ZINC | F81001-41 | 6 | |
| 24 | WASHER, Z 6.1 SPLIT LOCK ZINC | F81053-3 | 6 | |
| 25 | WASHER, 6.4 FLAT ZINC | F81053-1 | 6 | |
| 26 | BOLT, M10x25-8.8 HEX HEAD FULL THREAD ZINC | F81003-11 | 4 | |
| 27 | WASHER, 791 M10/10.5 RIBBED LOCK | F81055-7 | 4 | |
| 28 | SENSOR, SMC08S MAGNETIC | 101252 | 1 | |
| 29 | MAGNET, M20 SENSOR | 101253 | 1 | |
| 30 | BOLT, M10x75-8.8 HEX HEAD ZINC | F81003-15 | 1 | |
| 31 | NUT, M10-8-B HEX ZINC | F81033-3 | 1 | |
| 32 | NUT, M10-8-B HEX NYLON ZINC LOCK | F81033-1 | 1 | |
| 33 | SCREW, M4x16 5.8-B SLOTTED COUNTERSUNK HEAD ZINC | F81011-4 | 1 | |
| 34 | HUB, CAM - ZINC | 100822-1 | 1 | |
| 35 | REDUCER,MR-40/21 | 083769 | 1 | |

8.15 Sharpener Head Lever



| REF. | DESCRIPTION (◆ Indicates Parts Available In Assemblies Only) | PART # | QTY |
|------|--|-----------|-----|
| | SHARPENER HEAD LEVER - COMPLETE | 100809 | 1 |
| 1 | SPACER | 087965-1 | 2 |
| 2 | BEARING, 6301-DDU (NSK) ROLLING | 100816 | 2 |
| 3 | LEVER, ANGLE ZINC-PLATED | 100817-1 | 1 |
| 4 | BEARING ASSEMBLY, UCP 203 CX | 101108 | 2 |
| 5 | BOLT, 12/M10x25 12.9 ISO7379 | F81003-84 | 2 |
| 6 | BOLT, M12x40-8.8-HEX HEAD FULL THREAD ZINC | F81004-4 | 4 |
| 7 | BOLT, M16d1f6 x120-8.8 SHOULDER ZINC | F81006-34 | 1 |
| 8 | NUT, M10-8-B HEX NYLON ZINC LOCK | F81033-1 | 2 |
| 9 | NUT, M12-8 HEX NYLON ZINC LOCK | F81034-2 | 4 |
| 10 | NUT, M16-8-HEX NYLON ZINC LOCK | F81036-2 | 1 |
| 11 | WASHER, 10.5 FLAT ZINC | F81055-1 | 2 |
| 12 | WASHER, 13 FLAT ZINC | F81056-1 | 12 |
| 13 | WASHER, 17 FLAT ZINC | F81058-1 | 2 |

8.16 Clamp and Coolant Wiper



| REF. | DESCRIPTION (◆ Indicates Parts Available In Assemblies Only) | PART # | QTY |
|------|--|-----------------------|-----|
| | CLAMP ASSEMBLY WITH HEIGHT ADJUSTMENT, COMPLETE BMS500 | 101225 | 1 |
| | CLAMP ASSEMBLY WITH HEIGHT ADJUSTMENT, COMPLETE BMS600 | 101225-RS | 1 |
| 1 | PLATE, FIXED CLAMP ZINC | 101229-1 | 1 |
| 2 | PLATE, MOVING CLAMP ZINC | 101228-1 | 1 |
| 3 | SCREW, BLADE HEIGHT ADJUSTMENT - COMPLETE | 101226-1 | 2 |
| 4 | ROLLER, Ø10x14 CYLINDRICAL | 096864 | 2 |
| 5 | BOLT, 8/M6x30-12.9 ISO-7379 | F81001-18 | 2 |
| 6 | SCREW, BLADE HEIGHT ADJUSTMENT DRIVING ZINC | 101227-1 | 1 |
| 7 | KNOB, DIN6336-GG-63-B12-C BLADE HEIGHT ADJUSTMENT | 098514 | 1 |
| 8 | BRACKET, BLADE CLAMP SPRING | 097069-1 ¹ | 1 |
| 9 | STUD-BOLT, 1M10X90-8.8-ZINC | F81003-85 | 1 |
| 10 | SPRING, BLADE PUSHER | 087376 | 1 |
| 11 | GRIP, THREAD M10 13870M10 | 089445 | 1 |
| 12 | SPRING, 9x30x1.2 COMPRESSION | 088368 | 2 |
| 13 | SPROCKET, 05B-1 Z20 8X3-12H7 ZINC-PLATED | 098513-1 | 3 |
| | CHAIN, BLADE HEIGHT ADJUSTMENT - COMPLETE | 098515 | 1 |
| 14 | CHAIN, 05B-1-73 DRIVING | 098516 | 1 |
| 15 | LINK, QRC05B-1 MASTER | 098517 | 1 |
| 16 | WASHER, 8.4 FLAT ZINC | F81054-1 | 1 |
| 17 | BOLT, M8x20-8.8-B-HEX HEAD FULL THREAD ZINC | F81002-4 | 1 |


REPLACEMENT PARTS*Clamp and Coolant Wiper*

8

| | | | | |
|----|---|-----------------------------|---|--|
| 18 | BOLT, M10x25-8.8-HEX HEAD FULL THREAD ZINC | F81003-11 | 2 | |
| 19 | WASHER, 791 M10/10.5 RIBBED LOCK | F81055-7 | 2 | |
| 20 | PIN, 4x30 SPRING-TYPE STRAIGHT ZINC-PLATED | F81044-7 | 3 | |
| 21 | PIN, PN-EN ISO8752-4X20 ST AOP ROLL | F81044-11 | 1 | |
| 22 | NUT, M16x1.5-08-B-ZINC HEX THIN | F81036-6 | 2 | |
| 23 | NUT, BLADE HEIGHT ADJUSTMENT | 101254 | 3 | |
| 24 | SCREW, M8x30-8.8 HEX SOCKET HEAD CAP ZINC | F81002-31 | 2 | |
| 25 | NUT, M8 DOUBLE ZINC | 503102-1 | 1 | |
| 26 | SCREW, M8 X 20-8.8 HEX SOCKET HEAD CAP ZINC | F81002-30 | 4 | |
| 27 | WASHER 8.2 SPLIT LOCK ZINC | F81054-4 | 6 | |
| | COMPLETE BLADE WIPER | 101230 | 1 | |
| 28 | BRACKET, BLADE WIPER MOUNT | 101231-1 | 1 | |
| 29 | BRACE, BLADE WIPER ZINC-PLATED | 101233 | 2 | |
| 30 | WIPER, BLADE | 101234 | 2 | |
| 31 | BOLT, M6x16 8.8 HEX HEAD FULL THREAD ZINC | F81001-15 | 6 | |
| 32 | BOLT, M8x20-8.8-HEX HEAD FULL THREAD ZINC | F81002-4 | 2 | |
| 33 | WASHER, 8.4 FLAT ZINC | F81054-1 | 2 | |
| 34 | COVER, OIL | 505978-1² | 1 | |
| | BRACKET, SHARPENER BLADE CLAMP SPRING - COMPLETE | 508842³ | 1 | |
| 35 | BRACKET, BLADE CLAMP SPRING | 097069-1 | 1 | |
| 36 | TRIGGER, BLADE CLAMP SPRING | 508841-1 | 1 | |
| 37 | WASHER, 8.4 FLAT ZINC | F81054-1 | 2 | |
| 38 | SCREW, M8x25-8.8 HEX SOCKET HEAD CAP ZINC | F81002-21 | 2 | |
| 39 | NUT, M8-8-B HEX NYLON ZINC LOCK | F81032-2 | 1 | |

¹ Element belongs to 101225² Element is available only in BMS600 Sharpener³ Element is available only in BMS600 Sharpener

8.17 Deburr Assembly




| REF. | DESCRIPTION (◆ Indicates Parts Available In Assemblies Only) | PART # | QTY |
|------|--|-----------|-----|
| | DEBURR ASSEMBLY | 100824 | 1 |
| 1 | PLATE, MOUNTING DEBURR ZINC-PLATED | 100825-1 | 1 |
| 2 | SHAFT, PIVOT ARM ZINC | 100826-1 | 1 |
| | ARM, PIVOT ASSEMBLY | 100828 | 1 |
| 3 | ARM, PIVOT ZINC-PLATED | 100827-1 | 1 |
| 4 | BEARING, 6000 2RSR NR. ROLLING | 100831 | 2 |
| 5 | BOLT, M5x30 BN1006 (BOSSARD) TURNED EYE | F81000-31 | 1 |
| 6 | NUT, M5-8 HEX ZINC | F81030-1 | 2 |
| 7 | SPACER, 11x16x18.5 ZINC-PLATED | 100830-1 | 1 |
| 8 | BEARING, TUF1 10.090 SLIDE | 099074 | 2 |
| 9 | WASHER, 6.4 FLAT ZINC | F81053-1 | 3 |
| 10 | SCREW, M6x10-8.8 HEX SOCKET HEAD CAP | F81001-12 | 3 |
| 11 | BAR, DEBURR ZINC-PLATED | 100829-1 | 1 |
| 12 | PLATE, SNMG190612 CARBIDE CUTTING | 100832 | 1 |
| 13 | SCREW, M5x12- 5.8-B SLOTTED COUNTERSUNK HEAD ZINC | F81000-15 | 1 |
| 14 | WASHER, 10.5 FLAT ZINC | F81055-1 | 1 |

REPLACEMENT PARTS

Deburr Assembly

8

| | | | | |
|----|--|-----------|---|--|
| 15 | NUT, M10-8-B HEX NYLON ZINC LOCK | F81033-1 | 1 | |
| 16 | BOLT, M5x15 BN1006 (BOSSARD) TURNED EYE | F81000-30 | 1 | |
| 17 | NUT, M5-8-HEX ZINC | F81030-1 | 1 | |
| 18 | WASHER, 10.5 FLAT ZINC | F81055-1 | 6 | |
| 19 | BOLT, M10x25-8.8-HEX HEAD FULL THREAD ZINC | F81003-11 | 2 | |
| 20 | NUT, M10-8-B HEX NYLON ZINC LOCK | F81033-1 | 3 | |
| 21 | SPRING, 1.6x12x38 EXTENSION | 092208 | 1 | |
| 22 | RING, Z10 OUTSIDE RETAINING | F81090-13 | 1 | |
| 23 | BRACKET, PIVOT ARM ZINC-PLATED | 101255-1 | 1 | |
| 24 | PLUG, SR1086 22.2 HOLE | 093544 | 1 | |
| 25 | WASHER, 6.4 FLAT ZINC | F81053-1 | 2 | |
| 26 | SHAFT, BEARING ZINC-PLATED | 500459-1 | 1 | |
| 27 | BEARING, 6000 2RSR | 087471 | 4 | |


8.18 Magnetic Filter

| REF. | DESCRIPTION (◆ Indicates Parts Available In Assemblies Only) | PART # | QTY |
|------|--|-----------|-----|
| | FILTER, BMS500 MAGNETIC - COMPLETE | 101269 | 1 |
| 1 | TANK, MAGNETIC FILTER | 101270-1 | 1 |
| 2 | SEAL, RUBBER WIRE INSIDE DIA. 26MM | 085613 | 2 |
| 3 | MAGNET, 100X30X15 FILTER | 516192 | 10 |
| | PAN, BMS500/600 SHARPENER FILTER - COMPLETE | 101249 | 1 |
| 4 | PAN WELDMENT, BMS500/600 SHARPENER FILTER | 101251 | 1 |
| 5 | HANDLE, 4" W/BOLTS | P08065 | 1 |
| 6 | BOLT, #8-32X3/8 SELF-TAPPING | F05015-8 | 2 |
| 7 | PUMP, AUTO SHARPENER COOLANT | P09836 | 1 |
| 8 | BOLT, M8 X 20 CARRIAGE ZINC | F81002-11 | 5 |
| 9 | WASHER, 8.4 FLAT ZINC | F81054-1 | 5 |
| 10 | NUT, M8-8-B HEX NYLON ZINC LOCK | F81032-2 | 5 |
| 11 | GROMMET, 5/8 ID RUBBER | P11764 | 1 |
| 12 | FITTING, 1/4 F.TH./1/4 F.TH.893-302- | 090808 | 1 |
| 13 | FITTING, WES 10/R 1/4 ELBOW | 088379 | 1 |
| 14 | HOSE, COOLANT MAGNETIC FILTER | 500466 | 1 |

REPLACEMENT PARTS*Magnetic Filter*


8

| REF. | DESCRIPTION (♦ Indicates Parts Available In Assemblies Only) | PART # | QTY |
|------|--|--------|-----|
| 15 | TUBE, 90\$ Z GW BSP/GZ BSPT 1" (EE-1/13-16 TUBES) ZINC-PL. | 517294 | 1 |
| 16 | VALVE, SENA PN 25 RHGC3 BALL | 517293 | 1 |

8.19 Magnetic Filter (BMS600 Sharpener)

| REF. | DESCRIPTION (◆ Indicates Parts Available In Assemblies Only) | PART # | QTY |
|------|--|-----------|-----|
| | FILTER, BMS600 SHARPENER MAGNETIC - COMPLETE | 101269-RS | 1 |
| 1 | TANK, MAGNETIC FILTER | 505665-1 | 1 |
| 2 | SEAL RUBBER, WIRE INSIDE DIA. 26MM | 085613 | 2 |
| 3 | MAGNET, 100X30X15 FILTER | 516192 | 10 |
| | PAN, BMS500/600 SHARPENER FILTER - COMPLETE | 101249 | 1 |
| 4 | PAN WELDMENT, BMS500/600 SHARPENER FILTER | 101251 | 1 |
| 5 | HANDLE, 4" W/BOLTS | P08065 | 1 |
| 6 | BOLT, #8-32X3/8 SELF-TAPPING | F05015-8 | 2 |
| 7 | BOLT, M8 X 20 CARRIAGE ZINC | F81002-11 | 5 |
| 8 | WASHER, 8.4 FLAT ZINC | F81054-1 | 5 |
| 9 | NUT, M8-8-B HEX NYLON ZINC LOCK | F81032-2 | 5 |
| 10 | VALVE, 1" WZ SENNA RH018 BALL | 506596 | 1 |
| 11 | GROMMET, 5/8 ID RUBBER | P11764 | 1 |
| 12 | HOSE, COOLANT MAGNETIC FILTER | 500466 | 1 |
| 13 | PUMP ASSY, INDUSTRIAL SHARPENER OIL | P30273 | 1 |

8.20 Alignment Tool & Blade ProfileTemplate




| REF. | DESCRIPTION (◆ Indicates Parts Available In Assemblies Only) | PART # | QTY |
|------|--|-----------|-----|
| | ALIGNMENT TOOL, SHARPENER BMS500/600 | 505190 | 1 |
| 1 | TOOL, BMS500/600 ALIGNMENT ZINC-PLATED | 504890-1 | 1 |
| 2 | SCREW, M8x40-45H HEX SOCK.SET CONE POINT | F81002-52 | 3 |
| 3 | NUT, M8-8-B HEX NYLON ZINC LOCK | F81032-2 | 3 |
| 4 | WASHER, 8.4 FLAT ZINC | F81054-1 | 3 |
| 5 | TEMPLATE, BLADE PROFILE | 514846-1 | 3 |
| 6 | ASSY, BLADE PROFILE GAUGES | 109064 | 1 |

8.21 Decal Kit

| REF. | DESCRIPTION (◆ Indicates Parts Available In Assemblies Only) | PART # | QTY |
|------|---|-----------|-----|
| | DECAL KIT, BMS500 SHARPENER | 500467 | 1 |
| 1 | DECAL, BMS500 SHARPENER | 500801 | 1 |
| 2 | DECAL, GENERAL WARNING | 086362 | 1 |
| 3 | DECAL, EYE WARNING, SMALL | S12004G-1 | 1 |
| 4 | DECAL, ELECTRIC POWER SIGN | S10364-P2 | 1 |
| 5 | DECAL, READ OPERATOR'S MANUAL | 096317 | 1 |
| 6 | DECAL , SHARPENER COVERS CAUTION | 099220 | 1 |
| 7 | DECAL - PICTOGRAM "OIL" | 095961 | 1 |
| 8 | DECAL, CE - CERTIFIED SAWMILL (SMALL) | P85070 | 1 |
| 9 | DECAL, CLEAN THE SHARPENER EVERY 8 HOURS | 524490 | 1 |
| | DECAL, SHARPENER ROTATION (8.13 Sharpener Head) | S20097K | 1 |

8.22 3" Blade Supports Kit (Option)



| REF. | DESCRIPTION (◆ Indicates Parts Available In Assemblies Only) | PART # | QTY |
|------|--|-----------|-----|
| | SUPPORT KIT, BMS500/600 3" BLADE | 505584 | 1 |
| | GUIDE, 3" BLADE COMPLETE | 503790 | 1 |
| 1 | PLATE, 3" BLADE GUIDE ZINC-PL. | 503791-1 | 1 |
| 2 | BEARING, 6203 2RS CX | 086114 | 8 |
| 3 | WASHER, 17 FLAT ZINC | F81058-1 | 6 |
| 4 | WASHER, 13 FLAT ZINC | F81056-1 | 2 |
| 5 | NUT, M12-8 HEX NYLON ZINC LOCK | F81034-2 | 2 |
| 6 | WASHER, 8.5 SPECIAL FLAT ZINC | F81054-11 | 2 |
| 7 | WASHER, 8.2 SPLIT LOCK ZINC | F81054-4 | 2 |
| 8 | BOLT, M8x25-8.8-B HEX HEAD FULL THREAD ZINC | F81002-5 | 2 |
| | SUPPORT, 3" BLADE COMPLET - ENTRY SIDE | 504402 | 1 |
| | STAND, 690-1100 KP BLADE SUPPORT ADJUSTABLE | 504401 | 1 |
| 9 | TUBE WLDMT, STAND BASE PTD | 504392-1 | 1 |
| 10 | TUBE WLDMT, STAND ADJUSTMENT ZINC-PL. | 504398-1 | 1 |
| 11 | CHANNEL, INNER CLAMPING ZINC-PL. | 504394-1 | 1 |
| 12 | CHANNEL, STAND OUTER ZINC-PL. | 504400-1 | 1 |
| 13 | WASHER, 13 SPECIAL FLAT ZINC | F81056-14 | 1 |
| 14 | KNOB, 1580 DIA. 63x25 M12 | 500460 | 1 |
| | COVER, ENTRY-SIDE BLADE SUPPORT COMPLETE | 505568 | 1 |

REPLACEMENT PARTS

3" Blade Supports Kit (Option)


| | | | | |
|----|---|-----------|---|--|
| 15 | ARM, ENTRY-SIDE BLADE SUPPORT | 505571-1 | 1 | |
| 16 | ROLLER, R-80-80 W/BEARING | 099429 | 3 | |
| 17 | COVER, BLADE SUPPORT ARM STAINLESS STEEL | 505575 | 2 | |
| 18 | WASHER, 10.5 SPECIAL FLAT ZINC | F81055-6 | 3 | |
| 19 | BOLT, ISO4017-M10x20-8.8-A2E HEX HEAD | F81003-53 | 3 | |
| 20 | WASHER, 8.4 FLAT ZINC | F81054-1 | 4 | |
| 21 | NUT, M8-8-B HEX NYLON ZINC LOCK | F81032-2 | 2 | |
| 22 | BOLT, M8x25-8.8-B HEX HEAD FULL THREAD ZINC | F81002-5 | 2 | |
| 23 | CAP, 30x30x3 1540 DIA. | 099463 | 2 | |
| 24 | WASHER, 6.4 FLAT ZINC | F81053-1 | 8 | |
| 25 | NUT, M6-8-B HEX NYLON ZINC LOCK | F81031-2 | 4 | |
| 26 | BOLT, M6x50-8.8 HEX HEAD ZINC | F81001-62 | 4 | |
| 27 | PAN, OIL DRIP PTD | 505579-1 | 1 | |
| 28 | PLATE, OIL DRIP PAN HANGER | 505582-1 | 2 | |
| | PAN, OIL DRIP - COMPLETE | 505583 | 2 | |
| 29 | PAN WELDMNT, OIL DRIP | 101257-1 | 1 | |
| 30 | GROMMET, 1" ID RUBBER | P11765 | 2 | |
| 31 | PLUG, B-1/4-KU (BST R 1/4") | 087605 | 1 | |
| | SUPPORT, 3" BLADE COMPLETE - EXIT SIDE | 504403 | 1 | |
| | STAND, 690-1100 KP BLADE SUPPORT ADJUSTABLE | 504401 | 1 | |
| 32 | TUBE WLDMT, STAND BASE P | 504392-1 | 1 | |
| 33 | TUBE WLDMT, STAND ADJUSTMENT ZINC-PL. | 504398-1 | 1 | |
| 34 | CHANNEL, INNER CLAMPING ZINC-PL. | 504394-1 | 1 | |
| 35 | CHANNEL, STAND OUTER ZINC-PL. | 504400-1 | 1 | |
| 36 | WASHER, 13 SPECIAL FLAT ZINC | F81056-14 | 1 | |
| 37 | KNOB, 1580 DIA. 63x25 M12 | 500460 | 1 | |
| | COVER, EXIT-SIDE BLADE SUPPORT - COMPLETE | 505569 | 1 | |
| 38 | ARM, EXIT-SIDE BLADE SUPPORT PTD | 505566-1 | 1 | |
| 39 | ROLLER, R-80-80 W/BEARING | 099429 | 2 | |
| 40 | COVER, BLADE SUPPORT ARM STAINLESS STEEL | 505575 | 2 | |
| 41 | WASHER, 10.5 SPECIAL FLAT ZINC | F81055-6 | 3 | |
| 42 | BOLT, ISO4017-M10x20-8.8-A2E HEX HEAD | F81003-53 | 3 | |
| 43 | WASHER, 8.4 FLAT ZINC | F81054-1 | 4 | |
| 44 | NUT, M8-8-B HEX NYLON ZINC LOCK | F81032-2 | 2 | |
| 45 | BOLT, M8x25-8.8-B HEX HEAD FULL THREAD ZINC | F81002-5 | 2 | |
| 46 | CAP, 30x30x3 1540 DIA. | 099463 | 2 | |
| 47 | WASHER, 6.4 FLAT ZINC | F81053-1 | 8 | |
| 48 | NUT, M6-8-B HEX NYLON ZINC LOCK | F81031-2 | 4 | |
| 49 | BOLT, M6x50-8.8 HEX HEAD ZINC | F81001-62 | 4 | |
| 50 | PLATE, OIL DRIP PAN HANGER | 505582-1 | 2 | |
| | PAN, OIL DRIP - COMPLETE | 505583 | 2 | |
| 51 | PAN WLDMT, OIL DRIP | 101257-1 | 1 | |
| 52 | GROMMET, 1" ID RUBBER | P11765 | 2 | |
| 53 | PLUG, B-1/4-KU (BST R 1/4") | 087605 | 1 | |
| | TUBE, BLADE SUPPORT SPACER - COMPLETE | 505576 | 1 | |
| 54 | TUBE, BMS500/600 SIDE EXTENSION ZINC-PL. | 502405-1 | 1 | |
| 55 | CAP, 1530 DIA. 18x2 | 100847 | 2 | |
| | BLOCK, SPACER TUBE CONNECTION - COMPLETE | 505577 | 1 | |

REPLACEMENT PARTS

3" Blade Supports Kit (Option)

8

| | | | | |
|----|--|----------|---|--|
| 56 | BLOCK, SPACER TUBE CONNECTION ZINC-PL. | 505578-1 | 1 | |
| 57 | HANDWHEEL, 40 DIA./M8x20 (462053 MOSS) | 500973 | 3 | |

8.23 Table Extensions Kit (BMS600 Option)

| REF. | DESCRIPTION (◆ Indicates Parts Available In Assemblies Only) | PART # | QTY |
|------|--|-----------|-----|
| | TABLE EXTENSIONS KIT, BMS600 (OPTION) | 508838 | 1 |
| | LEG, ADJUSTABLE HIGH - COMPLETE | 508845 | 2 |
| 1 | LEG, ADJUSTABLE HIGH | 508844-1 | 1 |
| 2 | PLATE, M10 ZINC | 101242-1 | 1 |
| 3 | WASHER, 10.5 FLAT ZINC | F81055-1 | 3 |
| 4 | NUT, M10-8-B HEX ZINC | F81033-3 | 1 |
| 5 | BOLT, M10 X 70-8.8 HEX HEAD FULL THREAD ZINC | F81003-20 | 1 |
| 6 | BOLT, M10X25-8.8 HEX HEAD FULL THREAD ZINC | F81003-11 | 2 |
| 7 | FOOT EXTENSION, SHARPENER | 508846-1 | 2 |
| 8 | WASHER, 10.5 FLAT ZINC | F81055-1 | 8 |
| 9 | NUT, M10-8-B NYLON HEX ZINC LOCK | F81033-1 | 4 |
| 10 | BOLT, M10X25-8.8 HEX HEAD FULL THREAD ZINC | F81003-11 | 4 |

EÜ vastavusdeklaratsioon
EÜ masinadirektiivi 2006/42/EÜ, lisa II, osa 1.A kohaselt**Tootja**

Wood-Mizer Industries sp. z o.o.
Nagórnna 114, 62-600 Koło, Poola
Tel: +48 63 26 26 000

Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.

Allpool nimetatud meie turustatav ja teile tarnitud masin vastab konstruksioonilt ning tüübilt EÜ masinadirektiivis 2006/42/EÜ sätestatud kohaldatavatele põhilistele ohutus- ja tervishoiunõuetele. Kui masinat muudetakse meiega kooskõlastamata, kaotab käesolev deklaratsioon kehtivuse.

Meie, allakirjutanud, kinnitame, et:

Masina otstarve:

TÖÖSTUSLIK TERITUSSEADE

TÜÜP:

BMS500/600

Tootja nr:

.....

**vastab alljärgnevatele
EÜ direktiividele:**

EC Machinery Directive 2006/42/EC
EC Electromagnetic Compatibility Directive
2014/30/EU

**Ja vastab alljärgnevatele
ühtlustatud standarditele:**

PN-EN 12100:2010
PN-EN 894-1+A1:2010, PN-EN ISO 14118:2018-05,
PN-EN 894-2+A1:2010, PN-EN 60204-1:2018-12
PN-EN 894-3+A1:2010, PN-EN ISO 13849-1:2016-02
PN-EN 894-4:2010, PN-EN ISO 14120:2016-03,

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutav isik:

Piotr Adamiec / Tehnikajuht
Wood-Mizer Industries Sp. z o.o.
62-600 Koło, Nagórnna 114, Poola
Tel: +48 63 26 26 000

Koht / kuupäev / volitatud isiku allkiri:

Koło, 05.11.2012

Ametikoht:

Tehnikajuht