

Begin 1997 revision record.

LT40 AC Revision History

Model Revision									Revision Description	TB #	ECN #	Date
LT30A	LT40A	LT30A Super	LT40A Super	LT30 AHD	LT40 AHD	LT30 AHD Super	LT40 AHD Super	LT40AC M Super				
A1.00	A1.00	A1.00	A1.00	A1.00	A1.00	A1.00	A1.00		Wprowadzenie nowych maszyn serii AC (prądu zmiennego). Silniki posuwu przód tył i góra/dół na prąd przemienny, pompa hydr. z silnikiem prądu przemiennego, brak akumulatora. Dwa typy maszyny: Super z HD i Super bez HD- obydwa typy z urządzeniem i stołem do zrzucania desek.	---	---	8/98
B1.00	B1.00	B1.00	B1.00	B1.00	B1.00	B1.00	B1.00		Nowy podział maszyn AC: 1. traki Super z silnikami EA20 i EA25 z urządzeniem i stołu do zrzucania desek - z HD i bez HD; 2. traki Standard EA15 bez urządzenia i stołu - z HD i bez HD.	---	---	9/99
---	---	---	---	B1.01	B1.01	B1.01	B1.01		Wprowadzenie nowego hydraulicznego docisku dwukierunkowego 086966 i zastąpienie docisku 015036-1 (tylko traki HD, zarówno DC jak i AC).		975 (PL)	11/99
---	---	---	---	---	---	---	---		Zmiana LAYOUT list części zamiennych: rysunek zespołu przed tabelę (wcześniej rysunek za tabelę).			12/99
B1.01	B1.01	B1.01	B1.01	B1.02	B1.02	B1.02	B1.02		Nowe ramię prowadnika piły 087018-1 (zastępuje stare W11428 w LT25 i W10429 w pozostałych trakach) oraz nowa osłona piły 087042-1 dla prowadnika.			03/01/00
B2.00	B2.00	B2.00	B2.00	B2.00	B2.00	B2.00	B2.00		Nowy układ rolek na maszcie w układzie tandem z przodu - układ dwóch rolek z tyłu. Dotyczy maszyn z wyjątkiem LT15 i LT25. Zmieniony revision masztu 086185 na C.			10/01/00
B3.00	B3.00	B3.00	B3.00	B3.00	B3.00	B3.00	B3.00		Nowy rodzaj podwozia wraz z ogrodzeniem.			30/4/2000
B4.00	B4.00	B4.00	B4.00	B4.00	B4.00	B4.00	B4.00		Usunięcie dźwigni sprzęgła/hamulec. Uruchomienie i zatrzymanie maszyny następuje poprzez naciśnięcie przycisku START/STOP umieszczonym na pulpicie operatora.	000008PL		8/2000
---	---	B4.01	B4.01	---	---	B4.01	B4.01		Celem obniżenia kosztów i przeniesienia produkcji do WMI wprowadza się nowy zmetryfikowany zespół zsuwania desek 087839-1. Zastępuje on zespół 015209 sprowadzany z USA.		1190	15/1/2001
B5.00	B5.00	B5.00	B5.00	B5.00	B5.00	B5.00	B5.00		New Blade Guide Rollers on all sawmill models, including LT15. 087887 replaces A09678, and 087888 replaces 014298.		1249	1/5/2001
				B5.01	B5.01	B5.01	B5.01		Manufacturer of the AC Hydraulic feeder with pump for LT30/40/60/70 AHD Sawmills changed the dimension of electric motor used in it. The new motor is larger and do not fir the hydraulic box. In case of this the hydraulic box has to be redesigned. The number of new hydraulic box (painted) is 092243-1	030016		10/09/2003
				B5.02	B5.02	B5.02	B5.02		Hydraulic DC&AC boxes unification.New AC 4kW Hydraulic feeder. New feeder has smaller oil tank, in case of that whole hydraulic system needs less amount of hydraulic oil. New feeder is smaller than the old one to fit the new box.	040016pl	2158	02/06/2004

B5.01	B5.01	B5.01	B5.01	B5.03	B5.03	B5.03	B5.03			Sawmill electrical wirings is changed. After this change the key switch position "2" is used only to loosen the motor brake. All other circuits are off.		1921	04/06/2004
LT30A	LT40A	LT30A Super	LT40A Super	LT30 AHD	LT40 AHD	LT30 AHD Super	LT40 AHD Super	LT40AC M Super	wm1000				
			922 922-c 923 923-c				920 920-c 921 912-c	1055 1056	633 634	Book & PDF Number			
B6.00	B6.00	B6.00	B6.00	B6.00	B6.00	B6.00	B6.00			New revision of 40 Series Head (Metrication).	040019pl	2271	06/09/2004
B6.01	B6.01	B6.01	B6.01	B6.01	B6.01	B6.01	B6.01			New type of Safety Switches	040034pl	2466	01/01/2005
	C1.00	C1.00	C1.00		C1.00		C1.00			New "M" type frame. S and M type frame will now have the same rev.	050008pl	2728	25/05/2005
					C1.01	C1.01	C1.01			New Pull-down clamps in hydraulic sawmills	#060004pl	#2993	01/03/2006
				C1.02	C1.02	C1.02	C1.02			Hydraulic Seal for AC-4kW Pump	#060030pl	#3470	28/11/2006
C1.00	D1.00	D1.00	D1.00	D1.00	D1.00	D1.00	D1.00			New operators control box. SW-07 Setwork as a standard	#070010pl	#3659	21/05/2007
C2.00	D2.00	D2.00	D2.00	D2.00	D2.00	D2.00	D2.00			New operators control boxes with SW-08 Setwork as a standard, new AC up/down motor w/brake.	#070025pl	#3786 #3767	17/09/2007
C3.00	D3.00	D3.00	D3.00	D3.00	D3.00	D3.00	D3.00			Speed Drive Controller Unification Altivar ATV31HU11N4.	#070026pl	#3793	26/09/2007
								A1.00		New sawmill with "M" Super frame.		#3962 #4001	12/02/2008
			D3.01		D3.01		D3.01	A1.01		New Log Side Supports w/Guards	#080014pl	#4048	22/04/2008
			D3.02		D3.02		D3.02	A1.02		New Control Box Front Panel, New SW08 Setworks Controller (Part No. 100570) & LT40 Sensor w/Magnetic Strip	#080020pl	#4137 #4180	01/08/2008
			D3.04		D3.04		D3.04	A1.04		New debarkers for LT40	#090011pl	#4415	01/06/2009
			D4.00		D4.00		D4.00	A2.00		SW-10 New Hydraulic Pump w/Motor (Part No. 500958)	#090014pl	#4591 #3651	15/06/2009 06/07/2009
			D5.00		D5.00		D5.00	A3.00		New Stationary Outrigger Legs	#100003pl	#4762	01/02/2010
			D5.01		D5.01		D5.01	A3.01		CE Electrical Diagram		#4968	15/04/2010
									A1.00	New Sawmill			07/07/2010
			D5.02		D5.02		D5.02	A3.02		Up/Down System Safety Switches		#5263	09/03/2011
			D5.03		D5.03		D5.03	A3.03		Up/Down System Control Changes	#110010pl	#5577	30/03/2011
			D5.04				D5.04			Added Ammeter EQB72 to the electric box	#110021pl	#5396	14/07/2011
			D5.05				D5.05			Added third support to bed rails assemblies		#5080	28/11/2011
			D5.05				D5.05			Changes in up/Down Assy. Additional Support for up/down sprockets. Chain brackets place	#120001pl	#5961 #5977	02/01/2012
							D6.00			LT40AC sawmill may be adapted to mount Bed Extension with hydraulic (by using the 10 or 16-section hydr. boxes.	#120004pl	#5687 #6016	13/02/2012